

# 三维博艺 北京精密零件加工厂

产品名称	三维博艺 北京精密零件加工厂
公司名称	北京三维博艺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区李遂镇葛代子村委会对面
联系电话	15010296280

## 产品详情

### 烟台精密机械加工提高加工质量有哪些要求

对于工业来说，精密机械加工普通的非标零件已经非常简单了，但发展至今也一直在不断改变工艺流程，简化不必要的环节以缩短加工时间。并且自主研发相应的技术，为进一步提高产品的质量。如何做到这一点，我们还需要其他几个方面的配合。

首先，对精密零部件加工的技术人员而言，不仅仅是需要有强大的技术支持，还要有丰富的工作经验，以应对突发的事件。否则即便公司配备多么好的设备，也很难将一个毛坯做成一个精度高、质量优的零部件。

其次，为了生产高质量的产品，专门配有十几年行业经验的工程师制定工艺流程，北京精密零件加工费用，从图纸分析各方面的细节。遵循科学、合理的实际情况，与工艺所需设备、人员相匹配，并严格遵守工艺流程。以这样的形式，提升工作效率，缩短生产周期。

再次，对于部分客户提出的特殊要求，比如组装时是否会出现问题，时利和的团队都会依据系统分析提出相应的见解。我们知道，某些层次上的细节无法体会在提供加工的图纸上，我们只能在精密机械加工前就以我们的专业，提供相应的建议，并且在加工过程中也会及时与客户沟通产品加工的进展。沟通有助于我们双方更好地开展工作，提供工作效率，作出最符合客户需求的优质零件。

加工精密机械你应该懂得这些知识

加工精度达到 1 微米的机械加工方法。精密机械加工是在严格控制的环境条件下，使用精密机床和精密量具和量仪来实现的。加工精度达到和超过 0.1 微米称超精密机械加工。

精密机械加工的工艺效果是：

零件的几何形状和相互位置精度达到微米或角秒级；

零件的界限或特征尺寸公差在微米以下；

零件表面微观不平度(表面不平度平均高度差)小于 0.1 微米；

互配件能满足配合力的要求；

部分零件还能满足准确的力学或其他物理特性要求；

### 精密加工对材质的要求

1. 首先是对材料硬度的要求，对有些场合来说，材料是硬度越高越好，只是限于加工机件的硬度要求，加工的材料不能太硬，如果比机件还硬是无法加工的。

2. 其次，材质软硬适中，至少要比机件硬度低一个档次，同时还要看加工的器件的作用是什么用，对机件合理选材。

总之，精密机械加工对材质的要求还是有一些的，并不是什么材质都适合加工的，比如太软或太硬的材料，前者是没有加工的必要，而后者是无法加工。

三维博艺(多图)-北京精密零件加工厂由北京三维博艺机械制造有限公司提供。北京三维博艺机械制造有限公司(www.bjswby.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三维博艺——您可信赖的朋友，公司地址：北京市顺义区李遂镇葛代子村委会对面，联系人：郭经理。