

# 铁氧体磁铁多少钱一吨 顶立磁钢 铁氧体磁铁

产品名称	铁氧体磁铁多少钱一吨 顶立磁钢 铁氧体磁铁
公司名称	东阳市顶立磁钢厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市湖溪工业区
联系电话	13758938898

## 产品详情

影响钕铁硼磁铁磁力的主要因素有哪些？

钕铁硼磁性材料，作为稀土永磁材料发展的最新结果，由于其优异的磁性能而被称为"磁王"。但即使是作为“磁王”的钕铁硼磁铁，它的磁力依然会受一些因素的影响。

- 1、产品的尺寸不同磁性强度也不同，钕铁硼磁力的大小跟其磁铁本身磁铁的大小成正比，磁铁越大磁性越强。
- 2、同一尺寸的情况下不同性能的材料制做出的成品磁性不同，等级越高磁性越强。钕铁硼的磁力大小跟其材质有关，市场上N30-N52由于配方不一样，同等规格下材料越好磁性越强。
- 3，烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，铁氧体磁铁多少钱一吨，从磁铁本身的密度来说，同等配方情况下，密度越高磁性越强。
- 4，从专业的角度去评价，矫顽力和剩磁越高磁铁的磁性越强。
- 5，从检测方面来讲，磁通量越大，铁氧体磁铁，磁性越强，同等规格尺寸下，高斯值越高其磁性越强。

因此，在选择和使用钕铁硼磁铁时，应该注意上面的那些问题，这样才能选到最合适的磁铁，让它的磁力得到有效利用。

横店顶立磁钢厂专业生产方形铁氧体磁体，环形铁氧磁体，铁氧体磁铁定做，圆形铁氧磁体等产品。欢迎广大朋友来电咨询！

## 强力磁铁的常见的小知识

强力磁铁指可以产生磁场的物体或材质，通常用金属合金制成，具有强磁性。传统上可分作“永久性磁铁”与“非永久性磁铁”。

永久性磁铁可以是天然产物，又称天然磁石，也可以由人工制造（最强的磁铁是钕铁硼磁铁）。

非永久性磁铁加热到一定的温度会突然失去磁性，这是由于组成磁铁的众多“元磁体”之排列从有序到无序所引起的；失去磁性的磁铁放入到磁场中，当磁化强度达到某一数值，它又被磁化，“元磁体”之排列又从无序到有序。

横店顶立磁钢厂专业生产方形铁氧体磁体，环形铁氧磁体，圆形铁氧磁体等产品。欢迎广大朋友来电咨询！

### 强力磁铁和普通磁铁比优势在哪里？

**磁力强：**市面孩童手中的吸铁石是以吸多少硬i币为标准，铁氧体磁铁多少钱，而强力磁铁是其磁力的几倍、几十倍甚至几百倍。强力磁铁磁力之强，一般安装这些强力磁铁的工人都必须小心，避免造成人员受伤，可见其磁力多强。

**强力磁铁抗性好：**普通的吸铁石在空气中就会不断的退磁、消磁。强力磁铁以稀有元素为主，其本身具有很高的矫顽力，在自然环境和正常情况下，根本无法对其磁力造成影响，保证了磁力的稳定性。于暴露在外的吸铁石不同的是，强力磁铁表面的电镀可以很好的保证磁铁不受酸碱等物质的腐蚀。

横店顶立磁钢厂专业生产方形铁氧体磁体，环形铁氧磁体，圆形铁氧磁体等产品。欢迎广大朋友来电咨询！

铁氧体磁铁多少钱一吨-顶立磁钢(在线咨询)-铁氧体磁铁由东阳市横店顶立磁钢厂提供。铁氧体磁铁多少钱一吨-顶立磁钢(在线咨询)-铁氧体磁铁是东阳市横店顶立磁钢厂（[www.dydlcg.com](http://www.dydlcg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶总。