

天水市厂房验收标准怎么样

产品名称	天水市厂房验收标准怎么样
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司检测部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋华美路1号1-7号、1号A栋102
联系电话	0755-23011626 15999691719

产品详情

天水市厂房验收标准怎么样

检测机构管理不到位，检测条件不足 一般来说，检测行业的技术要求是比较低的，这就使得一些检测人员的素质低下，专业技能不足，那么在施工的现场，一些检测人员就无法从专业的角度进行采样和检测，样品的真实和准确性没有保证，那么得到的检测结果也就不符合实际，严重影响了对工程质量的评判。造成以上结果的原因之一是检测机构的管理不到位，没有对检测人员进行专业资质认证和考核，比如在进行材料取样时，一些检测人员是没有相应的检测资质的，甚至连基本的基础知识都不具备，这就影响了取样的真实性，产生与实际情况严重不符的检测结果；其不符合标准的操作也很大程度上影响了检测结果的准确性。另一原因是有些检测机构检测条件不足，比如其软、硬件设施比较匮乏，影响检测技术的进步和检测结果的准确性。检测单位对场地设备、人员培养、管理水平上的投入较少，使得企业检测水平总是处在低下层次，技术水平不高、服务意识不足等缺点慢慢的凸显出来，检测单位应该是具有权威的，以真实、准确、科学的数据来阐述事实的。三、建筑工程质量检测的规范性操作问题 建筑工程质量的检测时，需要严格按照有关国家和行业标准，进行规范化操作，但是在实际检测行业中，检测规范性有待提高，各个环节以及细节还应进一步规范和加强。比如，在建筑工程材料复检的技术规范中，建筑检测公司往往忽视这点的相关细节，而是只重视建筑工程的整体质量，其实材料的复检是保证建筑质量的关键一环，没有合格的建筑材料，就不可能有高质量的建筑工程项目。建筑工程检测中，存在样品作假的现象发生，这严重扰乱了建筑工程检测市场。许多建筑工程检测时，由于建筑工程的规模较大，只能采取样品抽查的形式进行检测，但是在这个过程中建筑施工方，抓住样品抽查的契机，对试样进行作假和替换，这极大阻碍了建筑检测工作的正常有序进行，扰乱了检测市场秩序。