

# 厂房搬迁规划 厂房搬迁 武汉大吉起重

产品名称	厂房搬迁规划 厂房搬迁 武汉大吉起重
公司名称	武汉市鸿大吉起重搬家公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东西湖区将军路
联系电话	15271850383

## 产品详情

### 3.3拆卸记录

3.3.1由于拆卸的设备一般都是旧设备，拆卸前，我们应对每台设备的外观，相对位置，安装精度，工艺情况作好检查，并且会同业主与有关技术人员填好会签表格，作为今后交工验收的依据，厂房搬迁规划，对个别正在进行的设备，我们还可取其加工件作为调试中的样品，以作设备安装后加工精度的标准，对一些控制方式较先进的设备，比如用计算机控制的设备，要考虑从停产拆卸、包装、运输、重新安装、调试运行这样一个长周期过程中，机内程序丢失问题，要及时作好备份。

3.3.2拆卸前，设备的标号是一项十分重要而又细致的工作，设备的拆卸务必要做好这项工作，拆卸时，要按照统一标号法编号，为今后顺利安装提供保证；另外，除了对拆卸设备进行编号外，还要对设备某些部分作好定位标记，如设备的工艺档块，碰头限位开关的位置，各种传感器的安装位置，厂房搬迁，保险装置，安全阀的原始位置以及一些圆形安装件。对称安装件，在拆装过程中有可能改变位置，在拆时，作好定位标记，安装时就能很容易地恢复原位，厂房设备搬迁合同，减少不必要的调整和失误。

3.3.3根据总的拆卸原则，结合各设备的实际情况，确定主要拆卸件的数量，各件的外形尺寸及估算重量，拆前应绘制出测出各部分的相关尺寸，绘制必要的管路系统图，对运行导轨，动力头及各种传感检测元件采取保护措施。

### 3.1施工准备

3.1.1对所有参加施工人员进行工程的技术交底，并对每一个单项工程项目的具体施工人员进行施工工

艺要求，质量要求，施工注意事项等进行交底，所有参加施工人员均应熟悉现场、图纸及规范、规程要求，作到人人心中有数，厂房租赁搬迁，不盲目操作。

3.1.2按照业主和规范要求，对所有施工工机具，检测仪器（表），清洗设备，劳保用品等作好检验、验收、储存、保护工作。

3.1.3设备的检查，包括以下内容：A. 检验设备的外观 B. 确认设备的技术参数、动作状态 C. 检查设备的安装精度 D. 测绘设备间的相互位置，操作位置，画出相关图 E. 设备的加工精度以现场就地生产的工件为准，以后该样品工件随机装箱和发运。以上检查要作出详细的记录，并交双方现场代表签字，作为安装依据。

首先，要想进行企业搬家，就一定得注意提前找好一家专业的搬家公司，现在还有哪家企业在搬迁的过程中不是选择将工程外包给专业的搬家公司啊？因此，我们需要找到一定专业的搬家公司。因此，提前找一家专业公司是非常有必要的，它能够帮助企业完成各种的搬家任务。现在能够承接企业搬家任务的公司很多，当然，这些公司有着他们的优势服务项目，比如有些公司擅长帮助化工厂进行搬家，有的则擅长帮助机械厂搬家，面对不同的企业，搬家公司需要派出的车辆是不一样的，服务人员也是不一样的。

接下来就是要做好企业搬迁前的通知工作，也就是要通知所有的企业相关人员，比如企业工作人员、企业的新老客户、企业的合作单位，让他们知道企业将要搬到哪里去，新的电话号码是多少，等等，这样就可以让别人掌握企业新信息。当然，最好能够把企业周边的交通信息、商业区信息都摸清楚，这样就可以提前告知企业员工，让他们能够找到便捷的上下班路线，从而便于工作。当然，还要把企业的变更情况与工商等部门说清楚，并变更相关的变更业务。

最后就是进行企业搬迁了，把这个工作交给搬家公司来做就可以了

厂房搬迁规划-厂房搬迁-武汉大吉起重(查看)由武汉市鸿大吉起重搬家公司提供。武汉市鸿大吉起重搬家公司(www.whdjzdz.com)是湖北武汉,工程、建筑起重机的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在武汉大吉起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创武汉大吉起重更加美好的未来。