

# 液压抓斗机多少钱 液压抓斗机 山东鸿工机械

产品名称	液压抓斗机多少钱 液压抓斗机 山东鸿工机械
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

## 产品详情

### 抓木器的使用

#### 1、抓木器在进行破碎作业时在一个作用点最多打击30秒

液压锤在破碎作业时，切勿在同一点上连续打击，当在同一定点连续打击30秒以上而未能将目标物击破时，请改变打击的选定点再行尝试。当破碎特别坚硬的物体时，应先从边缘处开始。在同一定点不断打击会造成钎杆的过度损耗和液压油过热。

#### 2、请勿把抓木器钢钎当做撬杆使用

抓木器破碎作业时，切勿使用抓木器挪动/撬动石块，这样很容易造成抓木器钢钎断裂，支架损坏。当钢钎插在石块中时，液压抓斗机供应，挖掘机切勿行走或摆动大小臂！

### 影响发动机水温的主要部件及故障排除

3影响发动机水温的其它因素及处理 3.1供油时间不正确 若供油时间不正确，则发动机启动困难，动力下降，并伴有不正常的排烟现象，供油时间太早或太晚都会有明显的敲缸声。 3.2冷却水太少，机油量太少 检查水量、油量是否正常，不足时补齐。 3.3超负荷运转

确认机器是否长时间超负荷作业，若是则立即改为正常作业，过一段时间后再检查水温是否正常。

3.4进气量不足 (1)检查空气滤芯是否堵塞；(2)空气滤清器进口处有否堵塞现象；(3)涡轮增压器是否损坏；(4)涡轮增压器与发动机进气口连接处是否破损。若是，则应采取相应措施加以解决。 3.5导风散热系统 水冷发动机多采用吸风冷却。水箱两侧空气不能产生对流现象，除水箱散热风道处相通外，其它部分均应隔断。不容忽视的是，很多机器使用一段时间后，液压抓斗机，阻隔材料老化脱落严重，使得水箱四周有了通风道，减少了通过水箱的空气流量而引起高温。在实际维修中，这种情况较多。

3.6发动机机体积垢太多 检查发动机外壳、水道是否积垢太多，若是则应清理干净

## 关于挖掘机配件

挖掘机配件泛指能组成完整挖掘机的零部件，液压抓斗机多少钱，工业上常指易损件或根据施工要求的可拆卸件。包含部件编辑 标准大小臂，挖掘机加长臂，加长大小臂（含两节式加长臂和三节式加长臂，后者即拆楼臂） 标准铲斗，岩石斗，加强斗，水沟斗，栅格斗，筛网斗，清洁斗，倾斜斗，拇指斗，梯形斗； 斗钩，旋转液压抓斗，液压抓斗机价格，液压抓爪，抓钳器，抓木器，机械式抓爪，快换接头，松土器； 挖掘机快速连接器，挖掘机油缸，破碎锤，液压剪，液压夯，震动锤，斗齿，齿座，履带，托链轮，支重轮； 发动机，液压泵、分配阀、中心回转、回转支承、行走驱动、驾驶室、操纵阀、溢流阀、主控多路阀等 电器件，包括：启动马达 电脑板|自动加油马达|操作杆总成|显示屏|油门拉线|电磁阀|肖|喇叭按钮|继电器|仪表板|保险片|监控器|控制面板|空调压缩机|全车线束|吸油泵|调速器|连接器|计时器|插头|预热电阻|保险器|作业灯|保险丝柴油表|喇叭总成|控制器|开关|磁力开关|液压泵压力开关|机油压力开关|熄火开关|点火开关|感应器|水温感应器|机油感应器|柴油感应器|自动油门马达感应器|传感器|单脚传感器|角度传感器|转速转感器|压力传感器 底盘件：包括;引导轮|托链轮|支重轮|驱动齿|链条|链通|链销|斗轴|四轮一带|链轨总成|引导轮支架|回转支承|履带|橡胶履带|履带总成|履带板|涨紧装置|涨紧油缸座|涨紧油缸|万向十字轴|链板螺丝|大弹簧|链板|链节|护链架|底护板. 液压件：主油封|修理包|O型圈|水泵修理包|破碎锤修理包|分配阀修理包|液压泵修理包|回转泵修理包|油缸修理包|行走马达修理包|液压油缸|活塞|中臂油缸|铲斗油缸|缸筒|张紧油缸|活塞杆|大螺母|大臂油缸

液压抓斗机多少钱-液压抓斗机-山东鸿工机械由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。液压抓斗机多少钱-液压抓斗机-山东鸿工机械是山东鸿工机械科技股份有限公司（[www.sdhgjxkj.com](http://www.sdhgjxkj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。同时本公司（[www.sdhonggong.com](http://www.sdhonggong.com)）还是从事山东挖掘机配件，山东挖掘机抓手，山东挖掘机抓机的厂家，欢迎来电咨询。