

砂带砂纸生产厂家 砂纸砂带 杰来宝砂纸砂带

产品名称	砂带砂纸生产厂家 砂纸砂带 杰来宝砂纸砂带
公司名称	芜湖杰来宝研磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区经西路6号
联系电话	暂无

产品详情

如何选择砂纸？

砂纸的选择跟材料没有多大关系，砂带砂纸生产厂家，无论材料软硬都要经过粗磨、细磨、抛光、腐蚀的过程。一般选择100# 200# 400# 600# 800# 1000#就可以，如果中间缺一种或者两种，关系不大，弹簧钢比较硬，应该比较好磨，因为越软的材料越容易形成划痕。砂纸由干砂纸和水砂纸，我们一般选择水砂纸，逆可以根据自己的情况选择。砂纸的牌子很重要，砂带砂纸厂，选的时候看砂纸的厚薄，一定不能太薄，还有就是沙粒的牢固程度、分布是否均匀。

砂带应如何贮存？

砂带的贮存对砂带的使用来说非常关键，对宽砂带的影响尤其大。理想的贮存条件、合理的贮存方法才能保证砂带以最佳的状态进行使用。

1.温度、湿度要求 砂带不应贮存在温湿度变化较大的地方，理想的温度为：18-220C；理想的湿度为：40-65%，温度过高会使粘结剂老化，砂纸砂带，降低砂带的使用寿命。合成纤维基体砂带(如聚脂布砂带)对寒冷比较敏感，不能贮存在寒冷的仓库内。湿度过高或过低会使砂带产生一定的变形，而变形会降低砂带胶砂层的粘结强度。特别是湿度过大对砂带的影响比较严重。除耐水砂带外，一般砂带受潮后使用，都易出现打折、拉皱等现象而使砂带报废。此外，受潮的砂带磨削时磨削物易粘附在砂带表面，降低砂带的使用寿命。高温、低湿对纸基砂带影响比较大，使纸基砂带变脆，使用时易断裂报废。

2.贮存 贮存砂带的仓库应阴凉、干燥、通风；砂带要摆放在货物架上，不能摆放在地上；货物架既要与地面、墙壁保持200-500mm左右的距离，同时又要避免靠近散热和排水装置；未使用的砂带尽量不要打开包装箱。砂带包装箱上不能堆放重物，以免砂带产生折痕和裂口。

海绵砂纸密度柔韧性，韧性高，自锐性好，砂耗低且能回收循环利用，磨件光洁度好；而且化学成分稳定，耐磨、耐酸碱。该磨料介壳状断口，边角锋利，可在不断粉碎分级中形成新的棱角和边刃，砂纸砂

带排行榜，使其研磨能力优于其它磨料。尤其是其具有的硬度高、比重大、化学性质稳定及其特有的自锐性等优点，海绵抛光砂成为有效解决CNC加工后纹抛光工艺用磨料的首要选择；同时更是抛光除锈清理工件，研磨抛光的理想材。

砂带砂纸生产厂家-砂纸砂带-杰来宝砂纸砂带(查看)由芜湖杰来宝研磨材料有限公司提供。砂带砂纸生产厂家-砂纸砂带-杰来宝砂纸砂带(查看)是芜湖杰来宝研磨材料有限公司(www.jlbcl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：奚经理。