

艾可蓝2.0尿素泵压力传感器 威海尿素泵压力传感器 济南紫晖

产品名称	艾可蓝2.0尿素泵压力传感器 威海尿素泵压力传感器 济南紫晖
公司名称	济南紫晖汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号
联系电话	15054137354 15054137354

产品详情

410800190133，潍柴，燃气管410800190186，潍柴，燃气管410800190278，潍柴，燃气管610800190151，潍柴，燃气管610800190280，潍柴，燃气管610800190377，潍柴，燃气管，

612600191149潍柴发动机燃气管410800190050燃气管，故障现象：康明斯6缸国四ISDe共轨发动机后处理报“EGP进出口温度传感器短路或开路”和“EGP进出口温度相差过高”故障。连接原厂诊断仪读取故障码分别为：“EGP进出口温度传感器短路或开路”和“EGP进出口温度相差过高”，两个故障都是现行故障，无法消码，由此判断发动机的后处理系统存在故障。

EGP”指的是柴油电控共轨国四尾气处理器元件，也就是我们日常熟称的带催化器的消声器。尾气处理器上装有2个催化器温度传感器和1个NOX传感器，两个温度传感器在催化器进口和出口，分别称为进口和出口温度传感器。它们的主要作用是检测发动机排出废气中的温度，当检测到排气中的温度达到200摄氏度以上时，发动机的电控单元接收到此信号，微信加车通互联深圳，发送相应的执行信号指令给计量喷射泵来控制喷嘴喷射一定量的尿素液到排气管内。尿素液遇热分解为NH₃，NH₃与废气中的NOX发生化学反应生成无污染的N₂和H₂O。

尿素泵空气电磁阀，尿素加热电磁阀

依米泰克尿素泵空气电磁阀，广西三立尿素泵空气电磁阀

康明斯ECOFIT尿素泵空气电磁阀，针对于后处理的维修，其实我们最常见到的故障都是集中在尿素喷嘴和尿素泵上面，但尿素泵其实是后处理的最主要的部分，称为“尿素计量泵”主要作用是根据ECU的指

令来，控制尿素的喷射量。尿素泵种类就两种，一种是已博世为代表的无气式尿素泵，一类是已依米泰克为代表的空气辅助式尿素泵；气体辅助式尿素泵最主要是依米泰克康版、依米泰克玉柴版、康明斯Ecofit尿素泵。

康明斯Ecofit尿素泵

建压失败，尿素泵有问题吗？每个尿素泵都有自身的弊端，康明斯Ecofit尿素泵弊端就是建压失败，导致建压失败常见的原因是尿素罐不干净，导致泵内部电机下面的进液滤网堵塞，短时间解决的办法是：用气反吹，清洗滤网。带有液位传感器的尿素滤网堵塞不是太严重，艾可蓝2.0尿素泵压力传感器，直接装底盘的尿素泵，博世6.5尿素泵压力传感器，这种问题就会很常见。

康明斯压差传感器2871960

康明斯Ecofit尿素泵

建压失败，尿素泵有问题吗？每个尿素泵都有自身的弊端，康明斯Ecofit尿素泵弊端就是建压失败，导致建压失败常见的原因是尿素罐不干净，导致泵内部电机下面的进液滤网堵塞，短时间解决的办法是：用气反吹，清洗滤网。带有液位传感器的尿素滤网堵塞不是太严重，直接装底盘的尿素泵，这种问题就会很常见。

解放J6尿素加热电磁阀一头值一头弯

612640130152潍柴尿素加热电磁阀

天纳克1.0款尿素泵总成WG1034120002 适用于国内早期的解放重卡
重汽重卡的国四先驱重卡车型

天纳克1.0款尿素喷嘴 和重汽电驱自主（仿天纳克1.0的结构）尿素喷嘴WG1034120001

另外，熄火后切忌立刻断开整车电源。后处理系统的吹扫过程，会在发动机熄火后进行。压缩空气吹扫管路，目的是排除管路中的尿素，避免结晶堵塞，整个吹扫过程大概持续30-120秒。所以建议当车辆钥匙开关关闭，两分钟后才切断整车电源。

所以除了定期做检查维护，日常用车过程中，养成熄火前怠速、熄火后不立刻断电的习惯，能一定程度上避免尿毒结晶造成的故障。

玉柴1代尿素喷嘴，凯龙尿素喷嘴

3，在SCR系统催化剂表面利用NH₃还原NO_x，排出N₂。

该系统中主要包括尿素泵、尿素喷嘴、尿素罐等，所以平常对于SCR系统的保养也主要集中在这三个方面。

SCR后处理系统保养小技巧

1、尿素泵的保养

由于车辆停止工作后尿素泵和管路中有残留液体存在，所以车辆关闭点火开关后都需执行清空工作防止结晶或结冻。

所有的尿素泵都有过滤器或滤芯，技术要求必须定期清理或更换，博世2.2尿素泵压力传感器，否则时间久了会导致堵塞或破损以致失去过滤作用，必然引起系统工作失调。

博世2.2尿素泵回液接头 配套产品质量更稳定使用更持久

2、尿素喷嘴的保养

如果车用尿素溶液质量不过关，那么劣质车用尿素溶液含有的一些不溶的杂质、物质，堆积起来就可能堵塞、损坏尿素喷嘴。

另外导致尿素喷嘴堵塞的原因也可能是车用尿素反应残留一下沉积物导致的，所以我们平时需要保养好尿素喷嘴，经常清洗尿素喷嘴，威海尿素泵压力传感器，可采用热水浸泡等办法。

而且喷油器由304不锈钢制成，带有陶瓷内核。所以当维修喷嘴时应小心，不要使它掉落，否则可能损坏陶瓷涂层。

艾可蓝2.0尿素泵压力传感器-威海尿素泵压力传感器-济南紫晖由济南紫晖汽车配件有限公司提供。济南紫晖汽车配件有限公司（www.sinotrukhowo.org）在发动机总成这一领域倾注了无限的热忱和热情，济南紫晖一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈中山。