

乌鲁木齐铜排加工机 泰顺数控厂价供应 铜排加工机设备

产品名称	乌鲁木齐铜排加工机 泰顺数控厂价供应 铜排加工机设备
公司名称	济南泰顺数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区清河北路中段6号
联系电话	13355419887

产品详情

铜排加工机的开机事项

铜排加工机开机前的注意事项

- 1、开机前必须检查电机的转向是否与规定的方向一致（与泵旋向一致）。当其他原因移动机器，而且线路有了变动，开机前也要检查电机的转向是否与规定的方向一致（与泵旋向一致），铜排加工机设备，如果不一致可以调换任一任意两条线。
- 2、如果室内温度低于0℃，油泵在工作前应空转5分钟。
- 3、保证每个装置滑动部件的清洁，并且不定期的滴加润滑油，因为，滑动部分要受到较大的摩擦力，所以要保证良好的润滑，以使得在往复运动中滑动而平稳工作。
- 4、冲和剪的固定板的螺栓在使用太大压力或使用一段时间后会松动，乌鲁木齐铜排加工机，因此，为确保使用安全，操纵者应定期地检查，将其拧紧。

多功能母线加工机的分类主要产品有：转塔式母线加工机、多工位母线加工机、便携式母线加工机、母线校平机、高低压卧式绕线机、圆剪机、绕线模、瓦楞机、液压设备等。

多功能母线加工机装有冲，剪，折三个加工单元。使用本机与传统母线机相比生产效率高，使用方便。机器通过更换模具可以实现多种加工功能，铜铝排加工机，例如冲长圆孔，折立弯，折平弯，压花和压平等，一般熟练工人可以很容易的使用操作。多功能母线加工机的折弯单元采用数控方式，具备记忆功能，操作更先进化，输入数据，即可重复使用。

液压冲孔转塔式折完数控母线加工器的安装：

1. 当机器在运输和安装中需要起吊时，应用绳索挂在机器吊角上吊装。
2. 数控母线加工机应安装在坚固、平整的地面上。
3. 一定要把机器安装在一个宽敞的加工场地上，转塔式铜排加工机，以满足机器的工作条件。
4. 检查机器安装是否水平，必要时可调节四个水平镙栓，将机器调平。
5. 电源线一定要连接好，不要妨碍工作。
6. 母线加工机的使用电源为三相四线380VAV+PE。

乌鲁木齐铜排加工机-泰顺数控厂价供应-铜排加工机设备由济南泰顺数控设备有限公司提供。济南泰顺数控设备有限公司（www.jntaishun.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领泰顺数控和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.bowenpian.com）还是从事山东波纹片成型机，波纹片焊接机，绝缘纸板加工设备的厂家，欢迎来电咨询。