

东启塑料机械 废塑料破碎机加工 河北废塑料破碎机

产品名称	东启塑料机械 废塑料破碎机加工 河北废塑料破碎机
公司名称	顺平县东启塑料机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市顺平县苏辛庄工业区
联系电话	15188705527

产品详情

废塑料破碎机的操作注意事项：1.该机起动后应保持其先空转2~3min, 没有异常现象后再投料工作。2.工作中要随时注意废塑料破碎机的运转情况，首先，送料要均匀，以防阻塞碎料室;其次，不要长时间超负荷工作。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高，向外喷料等现象，应立即停机检查，排除故障后方可继续工作。

东启机械厂生产废塑料破碎机，质量保证，如有需要，欢迎新老客户来电访问订购！！

废塑料破碎机是将大尺寸的固体原料粉碎至要求尺寸的机械。该机械由粗碎、细碎、风力输送等装置组成，以高速撞击的形式达到粉碎机之目的。利用风能一次成粉，取消了传统的筛选程序。主要应用矿山，建材等多种行业中。在粉碎过程中施加于固体的外力有剪切、冲击、碾压、研磨四种。剪切主要用在粗碎以及粉碎作业，适用于有韧性或者有纤维的物料和大块料的破碎或粉碎作业；冲击主要用在粉碎作业中，适于脆性物料的粉碎；碾压主要用在高细度粉碎作业中，适于大多数性质的物料进行超微粉碎作业；研磨主要用于超微粉碎或超大型粉碎设备，适于粉碎作业后的进一步粉碎作业。

废塑料破碎机使用注意事项：1，该机在起动前，应当先用人力将传动轮搬动一两圈，确认运动灵活后，始可开机。等破碎机运转正常后才给料。2，停止运转前，应先停止给料并将机中物料排净，然后才切断电动机电源。3，在运转中要注意轴承的温度，务使轴承保持良好的润滑状态，并且注意音响和振动有无异常。发现不正常情况时，应停车检查是否被不易破碎的物件卡住，或机件是否损坏。