

西门子显示屏常见故障白屏及黑屏(专注硬件坏修理)

产品名称	西门子显示屏常见故障白屏及黑屏(专注硬件坏修理)
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	西门子:西门子控制面板维修 显示屏:西门子人机界面维修 德国:西门子显示器维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子显示屏常见故障白屏及黑屏(专注硬件坏修理)，西门子显示屏白屏及黑屏及死机和触摸不灵维修,进不了系统界面维修均可达到非常高的修复率,德国工业显示屏维修，西门子显示屏维修就找上海恒税电气,专业的西门子显示屏维修专家,10年以上显示屏维修经验,对于显示屏出现的大小故障均可轻松解决,一般故障当天即可修好,恒税电气公司配件齐全,还有专门的显示屏检测设备,修复好后装上设备即可投入使用,不影响企业生产任务。

西门子显示屏常见故障白屏及黑屏(专注硬件坏修理)故障检测：当西门子人机触摸屏出现这种故障的时候，维修方法就跟普通液晶电视一样了。不过，西门子的电路板做工精细，分层很多，查电路可不一定有维修液晶电视那么简单。这就需要我们的维修技术人员掌握丰富的电子元件知识和基础理论，才能解决这种硬件故障。一般花屏和白屏说明电路电源工作是有的，如果触摸管用，说明问题仅在逻辑板，如果触摸不管用，那说明CPU系统未工作正常，更进一步的维修分析就需要维修技术人员实际发挥了。

西门子显示屏典型故障之四：HMI人机界面开机无显示，但是隔一会触摸有反应。

根据这一故障现象可以判断，电源电压正常，CPU系统加载正常，只是显示屏显示部分没有图像，这种情况最主要的是要检查高压板点亮背光板的电路，从供电、控制信号、保护信号、电流检测信号、灯管或者背光板入手，只要细心并且能看懂电路，相信很快就能找到问题故障所在点。

恒税电气专业西门子触摸屏维修，西门子人机界面维修，西门子工控机维修，西门子工业电脑维修，西门子屏维修，西门子精简面板维修，西门子操作面板维修，西门子控制面板维修，西门子PCU50维修，西门子PCU20维修，OP7、OP17、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77、OP37、TP27、TP7、TP178、TP177B、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP270B、MP377、TP1500、TP900、TP1200、KTP1000、KTP600、smart1000、KP300,KP400,KTP400,KTP600,KTP1000,TP1500,KTP1200以上系列西门子屏故障维修范围：无显示、通电重启、通电无反应、通电不启动、进不了系统、进不了程序、自检通不过、上电黑屏、暗屏、开机白屏、运行花屏、屏幕显示显示线条、蓝屏、系统丢失、程序丢失、不通电、触摸失灵、触摸偏移、触摸屏不灵敏、按键不灵敏、按键坏、触摸板坏、液

晶屏损坏、屏幕撞坏，液晶屏破碎、电源坏、主板坏、主板不工作、不亮、主板高压故障、显示不完全、主板显存故障、故障、显示花纹、反应慢、触摸无反应、通讯不上、通讯异常、不能通讯、显示模糊、碎屏、电源板坏、液晶屏故障、不能正常开机、开不了机、报错、报警、提示错误、显示反了等等故障维修。