

真空注油设备 宜昌真空注油设备 华能博科

产品名称	真空注油设备 宜昌真空注油设备 华能博科
公司名称	武汉华能博科机电技术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区五环大道31号（5）
联系电话	13797154089

产品详情

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，公司与国家电力单位长期合作交流，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，不断创新，应用新技术，真空注油设备，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

3.7 将各冷却器与变压器本体的连接蝶阀重新开启。

3.8 重新开启滤油机，向升高座、油枕、冷却器注油。当发现油枕顶部放气孔有油溢出时，立即停止注油，关闭相关阀门。

3.9 分别将释压阀、高低压侧套管升高座、中性点套管及其升高座上的放气孔螺丝拧松，在其有油溢出时立即拧紧。

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，公司与国家电力单位长期合作交流，干燥注油设备改造，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，不断创新，应用新技术，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

4、与变压器、滤油机、油箱连接的抗真空耐油软管、阀门和接头等；

5、连接仪表，注油时指示油位的透明、耐真空塑料管；

6、足够容量的油箱；

7、油试验设备（检测注油前油的耐压、微水、介质、气象色谱分析等），真空注油设备铭牌，清洁、干燥取油样用的瓶子、软管和针筒；

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，宜昌真空注油设备，公司与国家电力单位长期合作交流，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，不断创新，应用新技术，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

结构等级

一级：结构完整，零部件齐全，磨损、腐蚀和变形均在允许范围内

二级：结构、零部件基本完整齐全，虽有部门缺陷但不影响安全运行

不完好：不完整齐全，并已影响安全运行

真空注油设备-宜昌真空注油设备-华能博科(查看)由武汉华能博科机电技术工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉华能博科机电技术工程有限公司（www.whhnbk.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为库存电子、电工产品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!