

# 成都反渗透膜厂家，四川RO反渗透膜批发

产品名称	成都反渗透膜厂家，四川RO反渗透膜批发
公司名称	成都名膜水处理设备有限公司
价格	3650.00/支
规格参数	操作压力:1 ( MPa ) 厚度:1mm 性能:耐酸,耐碱
公司地址	中国四川成都金牛区天回镇街道蓉都大道天回路1009号
联系电话	13608070299

## 产品详情

### 成都反渗透膜厂家，四川RO反渗透膜批发

成都名膜水处理设备有限公司为成都反渗透膜批发厂家，现供应有陶氏反渗透膜，汇通反渗透膜，海德能反渗透膜，世韩反渗透膜等主流RO反渗透膜，型号齐全，现货供应，可当天发货，详情欢迎来电咨询。

成都反渗透膜寿命缩短的原因：1.反渗透设备的操作不当引起膜性能的损坏：常有两种情况发生:A、设备排空后,重新运行时,气体没有排尽就快速升压运行。应在2~4bar的压力下将余下的空气排尽后,再逐步升压运行。B、在预处理设备与高压泵之间的接头密封不好或漏水时(尤其是微滤器及其后的管路漏水)当预处理供水不很足时,如微滤发生堵塞,在密封不好的地方由于真空会吸进部分空气。应清洗或更换微滤器,保证管路不漏。总之,应在流量计中没有气泡的情况下逐步升压运行,运行中发现气泡应逐渐降压检查原因。

### 成都反渗透膜厂家，四川RO反渗透膜批发

#### 2.清洗不及时与清洗方法不正确导致的膜性能的损坏：

设备在使用过程中,除了性能的正常衰减外,由于污染而引起设备性能的衰减更为严重。EDI高纯水设备通常的污染主要有化学垢,有机物及胶体污染,微生物污染等。不同的污染表现出的症状是不同的。不同的膜公司所提出的膜污染的症状也是有一定的差异

成都反渗透膜污染类型参考：(1)胶体污染:发生胶体污染时,通常伴随着以下两个特性:A、前处理中微滤器堵塞得很快,尤其是压差增大很快,B、SDI值通常在2.5以上。(2)微生物污染:发生微生物污染时,RO设备的透过水和浓缩水中的细菌总数都比较高,平时一定没有按要求进行保养和消毒。(3)钙垢:可依据原水水质及设计参数进行判断。对碳酸盐型水而言,如果回收率为75%时,设计时投加了阻垢剂,浓缩液的LSI应小于1;不投加阻垢剂时浓缩液的LSI应小于零,一般不会产生钙垢。

成都反渗透膜厂家，四川RO反渗透膜批发

成都RO反渗透膜更换步骤：

- 1、系统泄压、关闭水源进水口；
- 2、膜端接头拆除、端盖拆卸、检查端盖密封圈是否完好；
- 3、取出旧的RO反渗透膜，标记膜元件水流方向；
- 4、装填新的膜元件，涂抹甘油，注意方向，禁止野蛮拆装；
- 5、以转开膜壳盖的相同姿势，将膜壳盖旋紧；
- 6、拧紧管路，冲洗膜元件，安装结束。