

滁州空压机 合肥华大通用空压机 空压机维修

产品名称	滁州空压机 合肥华大通用空压机 空压机维修
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

空压机安装时，滁州空压机，须宽阔采光良好的场所，以利操作与检修。

空气之相对湿度宜低，灰尘少，空气清净且通风良好，远离有腐蚀性化学物品及有害的不安全的物品，避免靠近散发粉尘的场所。

空压机安装时，安装场所内的环境温度冬季应高于5度，夏季应低于40度，因为环境温度越高，空气压缩机排出温度越高，这会影响到压缩机的性能，必要时，安装场所应设置通风或降温装置

寒冷地区使用的空压机，机房内温度不得低于5℃；空压机长时间停机时必须将冷却系统及气缸水套中的冷却水放尽。当发生气缸因断水而造成温度过高现象时，应在停机待自然冷却后，再注入冷却水。提高安装质量和检修水平。安装前要仔细检查组件质量及活塞上的出砂孔螺堵是否拧紧、拧牢，保证活塞止点间隙适当，保证螺母防松垫或开口销安装牢固，防止缸内掉进金属杂物。

活塞卡死

原因与分析：

- 1、润滑油质量低劣，或注油器供油中断，活塞在气缸中产生干摩擦，空压机保养，导致阻力加大而卡住、咬住；
- 2、冷却水供给不足，空压机超温，气缸过热后突然给水，引起气缸急剧收缩将活塞咬住；
- 3、气缸与活塞装配间隙过小，或缸内掉入金属片及其他坚硬物，活塞运行受阻。

处理措施：选择合理牌号的空压机油；经常检查注油器的工作状况，空压机维修，保证机器在运行中气

缸不缺油。保证冷却水供应量，如因缺水引起气缸过热，应立即停机，待自然冷却后再加注冷却水。

装配和在检修时认真检查气缸与活塞的间隙，确保其符合标准规定。纺织气缸内掉入异物，一旦发现及时处理。

滁州空压机-合肥华大通用空压机-空压机维修由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。滁州空压机-合肥华大通用空压机-空压机维修是合肥华大通用工业节能技术有限公司（www.hfhdy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陆经理。