

# 滨江区厨房排烟 厨房排烟管道设计 咨询杭州杭新暖通工程

产品名称	滨江区厨房排烟 厨房排烟管道设计 咨询杭州杭新暖通工程
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

## 产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程

通风风管安装安全注意事项：

- 1)进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧(袖口、腰身、裤脚)。长发应入帽，不得外露。
- 2)在屋面、框架和管架上铺设铁皮时，不应将半张以上铁皮举得太高，以防大风吹落伤人，下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。
- 3)吊运风管或材料时，应注意周围有无障碍物，特别注意不得碰到电线

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州油烟净化工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程

风管与部件安装应注意的质量问题

- 1、贯彻规范，安装完后认真复查有无间距过大现象。
- 2、严格执行规程规范对风口安装的要求。

3、增强责任心，制完后应及时刷油，吊杆截取时应仔细核对标高。

4、安装前仔细检查，发现问题及时修理。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程

随着我国经济不断发展，高层建筑也越来越多，通风管道工程的施工质量也越来越受到人们的关注。但目前，通风工程施工工艺的不断改进，通风系统对风管制作和安装具有很高的要求，但是还是存在影响施工质量的问题存在。下面谈谈通风空调风管安装方法。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程

1、在风管穿过需要封闭的防火的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

2、风管在穿过沉降缝时应当在管道与穿墙套管之间垫100mm厚的石棉绳。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

铝板风管耐腐蚀性能降低

13.1、表现形式：风管表面有划痕，焊缝内遗留焊渣和焊药，风管局部腐蚀。

13.2、危害性：降低铝板通风管道的抗腐蚀能力，缩短使用寿命。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

13.3、产生的原因分析：

、分管板材划线下料未放在铺有橡胶板的工作台上进行。放样划线不能使用金属划针，厨房排烟管道安装，否则会损伤具有防腐蚀性能的氧化铝薄膜；

、焊接时未采取措施，即焊接时未消除焊口处及焊丝上的氧化皮等；

、风管焊接后未用热水清洗焊缝和去除焊缝上的焊渣、焊药；

、法兰与风管并非同一材质，产生电化学腐蚀，如采用角钢制作法兰时，未将角钢法兰表面做镀锌或喷涂绝缘漆等防电化学腐蚀的绝缘处理；

、风管与法兰连接采用碳素钢制铆钉，未采用4~6ITLrn的铝铆钉；

、支架未采取防腐绝缘处理措施；

、法兰连接螺栓、螺母与风管材质不符，如采用镀锌螺栓、螺母，在法兰的两侧未垫上镀锌垫圈增加接触面，防止法兰被螺母划伤。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，厨房排烟公司收费模式，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工

通风管道安装现场注意事项，安装通风工程要根据现场情况，可以在地面连成一片的长度，用吊装的方法就位，也可以把风管一节一节地放在支架上，逐节连接。一般顺序是先干管，后支管。立管的安装一般是由下向上安装。安装就位后进行找平，厨房排烟管道设计，找正，达到设计规定的要求。风管安装应注意的问题。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭杭州油烟净化工程

1、风管采用无法兰连时，接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封措施。风管连接两平面应平直，不得错位及扭曲。

2、安装在支架上的圆形风管应设托座。

3、风管安装穿出屋面外应设置防雨罩。

4、保温风管的支、吊架宜设在保温层外部，并不得损坏保温层。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道，杭州排烟通风加工

通风管道自从该产品问世以来，滨江区厨房排烟，就以非常迅猛的姿态一下子席卷整个市场。这不仅因为其自身功能的突出特点，也因为其低廉的价格非常适合推广并普及，因而非常受到诸多厂家的欢迎。该产品的应用领域非常广泛，主要集中在空调以及通风系统中。其产品也几乎涵盖了所有行业领域，拥有非常大的普及率。经过多年的不断成长，行业内的该项技术已经有了质的飞跃，基本达到了先进水平。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

如何保持地下室的通风，保持其干净、整洁，所以下面由通风设备厂介绍一下排烟管道的控制方法。

- 1、一般住宅的地下室为储藏功能，并划分为小的储藏间，排烟排风系统合用，一套系统也就负责1个或者2个防烟分区，并且烟气扩散很快。
- 2、多个排烟分区合用排烟排风系统，通风管道安装的就是电动阀+排烟风口，平时常开排风，着火关闭非着火点排烟分区的设置在支管上的电动阀，超过280度风口熔断关闭，烟气如扩散到其他防烟分区则开启此防烟分区支管上的电动阀。

滨江区厨房排烟-厨房排烟管道设计-咨询杭州杭新暖通工程由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭州杭新暖通工程有限公司（[www.hzhxnt.com](http://www.hzhxnt.com)）是从事“白铁工程,白铁通风工程,不锈钢通风工程,中央空调管道工程,厨”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。