

【鑫兴源】呼和浩特打包机多少钱一台 呼和浩特打包机

产品名称	【鑫兴源】呼和浩特打包机多少钱一台 呼和浩特打包机
公司名称	郑州鑫兴源包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市花园口镇工业园区
联系电话	15890625048

产品详情

故障一：黏合效果不好的原因

??1：可能是温度太高或者不够的缘故，如果使用特殊的带子，粘性差，必须要求很准确的温度才行。

??2：可能是电压不够，这时可以选择使用而且一定要使用延长线，需要连接较粗而不要太长的电线。

??3：可能是打包机的中刀下方的轴承破掉了，会导致加温而完全无法粘合。

【鑫兴源】我们将在收到您的信息后，会时间及时与您联络，我们衷心的希望能与各届朋友合作，携手未来，共享成功的成果！欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

加压式带盘 1、先将B片带盘平置地面，带盘轴向上。

2、带卷找出带头，依指示箭头方向，装入固定圈上，去掉带卷上包装纸。

3、取A片带盘，半自动打包机打包状态好，中心孔槽部对准轴心上弹簧销装上。 4、带盘锁套装入弹簧中，锁套中心槽部亦对准中心轴上弹簧销下压，半自动打包机瞬间加热，通过弹簧销下方时，旋转45度，使弹簧销固定于锁套上方槽穴即可。

5、装好整组带盘，依带盘外侧箭头指示方向装进机器带轨中心。

【鑫兴源】我们始终坚持以用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接给我们留言或直接与我们联络。

一、半自动开放式打包机（四脚型） 1、取出带盘把手。 2、取出活动带盘外片。

3、带卷找出带头，依顺时针方向，装入固定圈上。 4、装好带盘外片，将带盘把手锁紧。 5、带头穿过打包机刹车杆滑轮，再穿过导带滑轮，往上穿过下分机，乐昌半自动打包机，胶滑轮，由带槽中穿

出白铁板槽外。

【鑫兴源】我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接给我们留言或直接与我们联络。