

苹果笔记本进水不开机维修 硚口苹果 国创电脑维修

产品名称	苹果笔记本进水不开机维修 硚口苹果 国创电脑维修
公司名称	武汉市江汉区国创笔记本电脑维修中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江汉区前进五路97号前进电脑城二楼维修 厅-2号
联系电话	18672351200

产品详情

武汉-国创科技致力于维修行业的服务公司。2009年成立至今，本着客户至上的理念，依托工厂维修经验的工程师及高效的维修流程、并配有各类先进的检测仪器和维修设备，创新型的现场维修模式，苹果笔记售后维修中心，为整个华中地区客户提供良好的维修服务体验！维修范围涉及苹果笔记本、苹果一体机、iPad、iPhone手机、联想、戴尔、IBM、宏碁、惠普、等各品牌电脑。

笔记本电脑在使用1-2年之后，用户会发现电脑在使用过程中明显发烫，运行速度也变慢了，罪魁祸首就是散热槽被灰尘堵住了。那散热槽又上什么样东西呢？其实就是一根长长的密封的散热管，体型上扁扁的，一头焊接了铜片，用于接触到CPU或显卡上，然后通过落实固定到主板上。另一头焊接上了很多薄薄等散热片，当电脑工作以后，CPU的高温会通过散热管传导到这些薄薄的散热片组成的散热槽上，苹果笔记本显示花屏，风扇会把电脑外部的冷空气吸进来，吹到散热槽上。这样，热量就由笔记本内部循环到笔记本外部了。

所以，散热槽一旦被堵死，笔记本就会产生高温，CPU和显卡随之为了自我保护也会降频，电脑速度也就慢了下来。定期给笔记本电脑内部除尘清灰可以大大提高电脑的使用寿命。

武汉-国创科技致力于维修行业的服务公司。是华中地区具专业、拥有工厂维修经验的工程师及高效的维修流程、并配有各类先进的检测仪器和维修设备，创新型的现场维修模式，为客户提供良好的维修服务体验！

内存的参数主要有：

1，苹果笔记本进水不开机维修，内存类型，DDR，DDR2，DDR3，不同类型的内存不可以混用，它们的插槽不一样，一般要配合主板购买，目前主流的是DDR3型内存。

2, 内存容量, 128MB, 砵口苹果, 256MB, 512MB, 1G, 2G, 4G等, 越大越好。目前256MB以下没人用了, 都是512MB以上了, 现在买电脑最起码要买2GB的, 建议配置4GB。

3, 内存频率, 一般有333, 400, 800,

武汉-国创科技致力于维修行业的服务公司。2009年成立至今, 本着客户至上的理念, 依托工厂维修经验的工程师及高效的维修流程、并配有各类先进的检测仪器和维修设备, 创新型的现场维修模式, 为整个华中地区客户提供良好的维修服务体验! 维修范围涉及苹果笔记本、苹果一体机、iPad、iPhone手机、联想、戴尔、IBM、宏碁、惠普、等各品牌电脑。

苹果笔记本以其简约的外观设计、扎实的内部做工以及强大的品牌影响力深受用户青睐! 是机器都有出故障的时候, 更何况碰撞、进液等人为因素导致电脑损坏也是不可避免的。

国创电脑维修中心, 专业的维修工程师为客户提供真正的现场维修, 而不是大部分维修服务商: 登记-留机-转包维修的流程, 大大提高维修效率, 节省了维修费用, 为客户提供高效透明的现场维修服务体验。

苹果笔记本进水不开机维修-砵口苹果-国创电脑维修由武汉市江汉区国创笔记本电脑维修中心提供。苹果笔记本进水不开机维修-砵口苹果-国创电脑维修是武汉市江汉区国创笔记本电脑维修中心 (gcdnwx.tz1288.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 李先生。