

贺林克教您如何辨别风电滤芯的好坏

产品名称	贺林克教您如何辨别风电滤芯的好坏
公司名称	廊坊贺林克过滤科技有限公司
价格	88.00/支
规格参数	品牌:贺德克 型号:1284461 产地:廊坊贺林克
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区纪家营村
联系电话	13623164354

产品详情

贺林克教您如何如何辨别风电滤芯的好坏

- 1.风电滤芯的滤纸不达标，滤纸明显孔径大，褶皱分布不均匀，比较稀松，过滤效率低，不能有效地过滤杂质，造成发动机早期磨损，缩短机器使用寿命。
- 2.使用不合格的胶，而且用量小，粘接的不够结实，不耐油，造成风电滤芯工作时短路，是大量有害杂质进入，缩短发动机寿命。
- 3.用普通橡胶件代替耐油橡胶件，这样容易造成密封件失效造成发动机早起磨损，缩减寿命或因外部密封件膨胀变形，可能造成短时间泄漏，是发动机烧瓦，造成严重损失。
- 4.风电滤芯采用点焊，无法保证密封，中心管材料薄，强度不够，容易变形，风电滤芯使用过程中损坏堵塞油路，使发动机润滑不足
- 5.风电滤芯的盖端、中心骨架、外壳等金属部件不镀锌，容易生锈。

只要采购人员在购买风电滤芯的过程中注意以上五点，我们都能买到合格的风电滤芯。更多相关问题，请咨询在线客服。

([HYDAC贺德克](#))

1277786 1300 R 010 BN4HC/-V-B4-KE50

1277729 2600 R 010 BN4HC/-V-B4-KE50

1282468 2600 R 010 BN4HC/-B4-KE50

1284461 1300 R 010 BN4HC/-B4-KE50

H1300RN2010/SONDERWK玛勒MAHLE风电滤芯

WH1449RNTF10/M50风电齿轮箱滤芯

WH1492RNTF10/M50风电双极过滤滤芯

65.1300H10XL/G40-000-B4-M风电齿轮箱滤芯

65.2600H10XL/G40-000-B4-M风电液压滤芯

H1300RN2010/SONDERWK风电齿轮箱滤芯

H2600RN2010/SONDERWK风电液压滤芯

REPOWER滤芯FD70B-602000A016

廊坊贺林克过滤科技有限公司专业生产以及销售 东汽滤芯
贺德克滤芯、INTERNORMEN英德诺曼滤芯，pall颇尔滤芯，主要应用于新能源风力发电齿轮箱。