

隧道窑窑车轮铸钢轮 湖北铸钢轮 民兴窑炉实力厂家

产品名称	隧道窑窑车轮铸钢轮 湖北铸钢轮 民兴窑炉实力厂家
公司名称	大名县民兴窑炉销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县城东工业区
联系电话	15028450998

产品详情

窑车车轮出现故障现象和预防措施

车轮轮面的磨损和轮缘的变形。其主要原因是车轮的材质问题，窑炉铸钢轮加工，建议材质更换为ZG340-640。在进行热处理时，务必把控温度。另外，隧道窑窑车轮铸钢轮，车轮上有气孔、裂纹的，不能安装到窑车上。

大名县民兴窑炉销售有限公司主营产品：窑车、窑车轮、铸钢轮、窑车围板、摆渡车、地爬车、干燥车、哈风闸锅、火眼、火盖、投煤孔、道轨垫片、各种铸钢配件。

窑车轮|窑车轮厂家

窑车金属车架的损坏，多数是因窑内压力过大，向车下漏热风，烧坏金属车架。尤其是窑车的接头处，极易损坏。预防的方法是：把窑车的接头处的曲封砖和耐火纤维密封毡条维护好，尽量是在两车街头处的砖缝上加垫耐火纤维毡条。窑车车轮的损坏主要是轮面磨损、轮缘变形，其主要原因是车轮的材质问题。车轮的材质是ZG310—570，并进行热处理；尽量使用ZG340—640，湖北铸钢轮，并进行热处理。

大名县民兴窑炉销售有限公司主营产品：窑车、窑车轮、铸钢轮、窑车围板、摆渡车、地爬车、干燥车、哈风闸锅、火眼、火盖、投煤孔、道轨垫片、各种铸钢配件。

在隧道窑的窑尾鼓入冷风，冷却隧道窑内后一段的制品，铸钢轮价格，鼓入的冷风流经制品而被加热后，再抽出送入干燥器作为干燥生坯的热源，这一段便构成了隧道窑的冷却带。在台车上放置装入陶瓷制品的匣钵，连续地由预热带入口慢慢的推入（常用机械推入），而载有烧成品的台车，就由冷却带的出口渐次被推出来（约1小时左右，推出一车）。

大名县民兴窑炉销售有限公司主营产品：窑车、窑车轮、铸钢轮、窑车围板、摆渡车、地爬车、干燥车、哈风闸锅、火眼、火盖、投煤孔、道轨垫片、各种铸钢配件。

隧道窑窑车轮铸钢轮-湖北铸钢轮-民兴窑炉实力厂家由大名县民兴窑炉销售有限公司提供。隧道窑窑车轮铸钢轮-湖北铸钢轮-民兴窑炉实力厂家是大名县民兴窑炉销售有限公司（www.hdminxing.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。