

晋宁县钢结构厂房验厂报告第三方中心

产品名称	晋宁县钢结构厂房验厂报告第三方中心
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	18150885086

产品详情

晋宁县钢结构厂房验厂报告第三方中心

钢结构与岩土工程测试与监测等新技术的研究和开发工作。目前我所有专业人才33名，其中专家教授顾问2名，博士后1名，博士1名，硕士5名，高级工程师4名，工程师12名，各类检测设备50余台（套），具有雄厚的技术力量和丰富的实践经验。自1984年广东省建委与省技术监督局联合发文在本单位成立“广东省建筑工程质量检测中心站”起，公司就率先在省内开展建筑物结构检测与鉴定的专业技术工作，是省内专业开展建筑物安全鉴定的机构，同时也是广东省建设工程质量安全监督检测总站第三检测部的主要组建机构。本中心先后承担大量重点工程的结构检测与监测任务，解决大批工程结构上的疑难杂症，为社会、国家、业主及时处理了大量技术难题

3) 钢结构构件及节点的耐久性等级

ad级 在正常维护条件下，能满足耐久性要求，不必采取措施；

bd级 在正常维护条件下，尚能满足耐久性要求，可不采取措施；

cd级 在正常维护条件下，不能满足耐久性要求，应采取措施；

dd级 在正常维护条件下，严重不满足耐久性要求，必须及时采取措施。

以上结果可以说明就一般钢结构厂房而言，在高度不高、吊车吨位不大(3-5T)、屋面荷载小的情况下计算的柱顶位移不大，采用此种方案布置是适用的。如果有条件尽量降低平台高度，这样可以调节两种刚架的侧向位移差。此种布置方案避免的种“房中房”布置方案的不足之处，而且在基础设计时也简单了。但是在一些高、大的重型钢结构厂房设计中应谨慎对待，特别注意当厂房维护墙采用砌体墙时应尽量设变形缝。