

# 厨房白铁皮风管工程 杭新暖通工程

产品名称	厨房白铁皮风管工程 杭新暖通工程
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

## 产品详情

杭州兴达通风设备有限公司承接各类白铁通风工程，杭州白铁通风工程，绍兴白铁通风工程，杭州油烟净化工程，杭州通风工程安装与设计，厨房酒店消防排烟工程，杭州中央空调管道安装等其它一条龙服务。公司拥有经验丰富的专业技术人员，本公司专业承接：各类通风工程、杭州净化工程、杭州除尘工程、杭州通风换气管道、消防排烟管道加工、厨房排烟管道加工及屋顶无动力风帽的设计与安装。

我们可根据客户的要求规格设计、定做各种不锈钢通风制品，不锈钢货架  
杭州通风排气工程，桐庐县白铁皮风管工程，不锈钢配件 杭州通风设备，空气净化、通风、排风工程，并为各大中小企业设计安装中央空调、环保空调、制冷系统、通风管道，排烟、尘，散热系统。

定做：各类铝合金风口、ABS风口、不锈钢风口及中央空调末端风口、各类白铁、不锈钢螺旋风管及矩形风管、吸烟罩、消声器、角铁圆法兰、防火阀等。

杭州兴达通风设备有限公司承接各类白铁不锈钢通风工程，杭州白铁通风工程，厨房白铁皮风管工程，绍兴白铁通风工程，杭州油烟净化工程，杭州通风工程安装与设计，厨房酒店消防排烟工程，杭州中央空调管道安装等其它一条龙服务。公司拥有经验丰富的专业技术人员，专门从事各工矿企事业单位、酒店通风管道安装、学校通风管道、医院等通风换气及废气处理、废尘收集的设计制作及安装。

共板式无法兰连接的技术要求:

a. 风管两端的四个法兰面剪角尺寸必须准确，否则加工完后法兰的四个面不平整，会造成风管扭曲，不规则等。

- b. 必须使用与风管法兰面相应配套的共板法兰手动折边机或板料液压折弯机配专用上下模进行风管与法兰连接面的折边加工，否则会影响法兰面的加工质量，如法兰面损坏，酒店白铁皮风管工程，扭曲不平等。
- c. 两段风管法兰面必须粘贴好密封胶后再进行连接各坚固四个角码上的螺栓。
- d. 风管法兰面在加工过程中必须注意保持90度直角，车间白铁皮风管工程，过大或过小均会影响风管法兰的质量如风管扭曲、错位及安装和连接上的不便

白铁通风管加工的质量要求：

为了保证法兰处的严密性，法兰之间垫料采用8501密封胶做密封料，螺栓穿行方向要求一致，拧紧时应注意松紧不均造成风管的扭曲。根据现场情况可以在地面连成一定长度，再整体吊装，或将风管放在支架台上逐节连接，安装时一般按先安干管，后安支管的顺序。需要防火阀或消声器安装时，各大边如超过500mm时，应单设吊杆。

厨房白铁皮风管工程-杭新暖通工程(推荐商家)由杭州杭新暖通工程有限公司提供。厨房白铁皮风管工程-杭新暖通工程(推荐商家)是杭州杭新暖通工程有限公司(www.hzhxnt.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。