

西门子TP1500触摸屏坏维修

产品名称	西门子TP1500触摸屏坏维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	德国西门子:触摸屏白屏维修 TP1500:触摸屏黑屏维修 上海浙江南通:触摸屏无显示维修
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子TP1500触摸屏坏维修, 西门子TP1500触摸屏维修, 西门子TP1500死机触摸不动维修, 西门子TP700 TP900TP1200TP1500触摸屏进不了系统维修, 西门子TP1500上电无反应触摸屏黑屏故障维修, 西门子屏TP1500触摸失灵-

当天修复, 西门子TP1500触摸失灵无反应_西门子触摸屏维修, 西门子TP1500精智触摸屏维修

西门子屏TP1500触摸失灵-当天修复问题, 德国工业触摸屏黑屏维修, 西门子触摸屏维修,专业的西门子触摸屏维修专家,10年以上触摸屏维修经验,对于触摸屏出现的大小故障均可轻松解决,一般故障当天即可修好,公司配件齐全,还有专门的触摸屏检测设备,修复好后装上设备即可投入使用。4IRU81IW3_10N(JRY{PD0NH.png

西门子屏TP1500触摸失灵故障检测诊断：在西门子触摸屏维修时要注意功率部件上存在明显烧毁痕迹的不得将西门子变频器直接上电。完成对于西门子变频器的初步测量后,然后在对西门子变频器进行上电测量,(1)上电检测西门子变频器上的数码管显示的是F231故障时,故障原因可能是西门子变频器的电源驱动板或是主控板存在问题,西门子变频器维修时需要跟换电源驱动板或是主控板来进行测试。(2)在西门子变频器上电后如面板无显示或是面板下的指示灯不亮,故障原因是西门子变频器的整流供电部分存在问题。

西门子屏TP1500其他故障修复包括：黑屏,白屏,花屏,蓝屏,死机,触摸不灵,按键无反应,自检通不过维修,与人机面板通讯不上,触摸屏显示#号,通讯不上,触摸失效,按键面板坏,液晶屏损坏,无显示,进不了系统,无法进入用户中心,运行一段时间不好用,开机一会屏卡死,开不了机,进水,进油,控制屏坏,开机屏幕暗淡等等故障快速修复。

一台触摸屏不能工作,触摸任何部位都无响应。

[故障分析处理]

首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。

西门子TP1500触摸屏坏维修