## 复盛空压机 合肥华大通用 蚌埠空压机

产品名称	复盛空压机 合肥华大通用 蚌埠空压机
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

## 产品详情

压缩机使用一般回转压缩机专用矿物油,先运行150小时,压缩机冷却油就必须更换,在此以后,通常30 0~500小时或者6个月,就需要更换,以预防油污积聚或油氧化物生成;如果使用优质合成回转压缩机专用油,空压机保养,由于其具有稳定性高、碳粉含量低、剪切稳定性好等优点,油的使用寿命将达到400 0-10000小时。如果压缩机直处于不利的工况下(如灰尘较多、环境温度高等)运行,或者长期处于不稳定的工作状态,那么就有必要根据具体情况缩短更换冷却油周期,星伯爵空压机,在更换油时,在停机10~20分钟后进行,蚌埠空压机,并必须彻民排空油气分离器、管道及冷却器中的油,清洗后重新拧上油塞.重新加油,所加冷却润滑油必须经过三级过滤。

螺杆空压机由 产生、处理和储存压缩空气的设备所组成的系统称为气源系统。典型的气源系统通常由下列部分组成:空气压缩机、后部冷却器、过滤器(包括前置过滤器、油水分 离器、管道过滤器、除油过滤器、除臭过滤器、灭菌过滤器等等)、稳压储气罐、干燥机(冷冻式或吸附式)、自动排水排污器、输气管道、管路阀件、仪表等。上述设备根据工艺流程的不同需要,组合成完整的气源系统。

排气阀泄漏,使高温高压气体回流气缸,在排气阀附近产生高温,当有积碳存在时会引起爆1炸。

冷却器、储气罐中凝结的油、水没有及时排放干净,压缩气体管道及通路端面局部阻力过大,造成局部 产生污渍或火花而发生爆1炸。

空压机大修安装完工后,如果吹除不彻底,气汤到储气罐间的管道、阀门留有污渍、杂质,也会引发燃烧与爆1炸。

复盛空压机-合肥华大通用(在线咨询)-蚌埠空压机由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。复盛空压机-合肥华大通用(在线咨询)-蚌埠空压机是合肥华大通用工业节能技术有限公司(www.hfhdty.com)今年

全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陆经理。