

复盛空压机 合肥华大通用 蚌埠空压机

产品名称	复盛空压机 合肥华大通用 蚌埠空压机
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

压缩机使用一般回转压缩机专用矿物油，先运行150小时，压缩机冷却油就必须更换，在此以后，通常300~500小时或者6个月，就需要更换，以预防油污积聚或油氧化物生成；如果使用优质合成回转压缩机专用油，空压机保养，由于其具有稳定性高、碳粉含量低、剪切稳定性好等优点，油的使用寿命将达到4000-10000小时。如果压缩机直处于不利的工况下（如灰尘较多、环境温度高等）运行，或者长期处于不稳定的工作状态，那么就有必要根据具体情况缩短更换冷却油周期，星伯爵空压机，在更换油时，在停机10~20分钟后进行，蚌埠空压机，并必须彻底排空油气分离器、管道及冷却器中的油，清洗后重新拧上油塞。重新加油，所加冷却润滑油必须经过三级过滤。

螺杆空压机由产生、处理和储存压缩空气的设备所组成的系统称为气源系统。典型的气源系统通常由下列部分组成：空气压缩机、后部冷却器、过滤器（包括前置过滤器、油水分离器、管道过滤器、除油过滤器、除臭过滤器、灭菌过滤器等等）、稳压储气罐、干燥机（冷冻式或吸附式）、自动排水排污器、输气管道、管路阀件、仪表等。上述设备根据工艺流程的不同需要，组合成完整的气源系统。

排气阀泄漏，使高温高压气体回流气缸，在排气阀附近产生高温，当有积碳存在时会引起爆炸。

冷却器、储气罐中凝结的油、水没有及时排放干净，压缩气体管道及通路端面局部阻力过大，造成局部产生污渍或火花而发生爆炸。

空压机大修安装完工后，如果吹除不彻底，气汤到储气罐间的管道、阀门留有污渍、杂质，也会引发燃烧与爆炸。

复盛空压机-合肥华大通用(在线咨询)-蚌埠空压机由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。复盛空压机-合肥华大通用(在线咨询)-蚌埠空压机是合肥华大通用工业节能技术有限公司（www.hfhdt.com）今年

全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陆经理。