

德国奔驰3332 3341 2644空调蒸发箱温度传感器

产品名称	德国奔驰3332 3341 2644空调蒸发箱温度传感器
公司名称	邢台鹏诚电子科技有限公司-鹏诚奔驰卡车配件
价格	1.00/个
规格参数	品牌:MAHLE 型号:TX1883D 产地:德国
公司地址	桥西区钢铁北路522号
联系电话	1372-2938821 13722938821

产品详情

奔驰Actros故障表现

当水温传感器出现故障时，往往冷车起动时显示的还是热车时的温度信号，ECU得不到提供过浓混合气的信号，只能供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号)，所以发动机冷车不易起动。这种情况需要检查水温传感器插头接触是否正常或更换水温传感器。

比如:读取该车静态发动机(所指的是冷车时)数据发现，发动机ECU输出的冷却液温度为105，而此时(设定是冬天的温度)发动机的实际温度只有1，很明显，发动机ECU所收到的水温信号是错误的，说明水温传感器出现了问题。

需要说明的是，传感器是一种汽车电路上的电子原器件，如果这个器件坏了，修复的余地不大，只有换了。如果你想测试一下，简单的方法是将水温传感器放到加热杯里加热(注意别淹没插头部分)，用万用表的"电阻档位"去测量，当温度升高时，电阻应该变小就对了，如果没有变化，则证明这个东西坏了。

如果用故障诊断仪检测这个部件，则需要在冷车时检测。

水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号，输入ECU后有：1. 修正喷油量；当低温时增加喷油量。2. 修正点火提前角；低温时增大点火提前角，高温时，为防止爆燃，推迟。3. 影响怠速控制阀；低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作，提高转速。

公司主营产品：原厂奔驰卡车配件，发动机配件，发动机缸体，发动机曲轴，发动机四配套，高压油泵，前后桥，变速箱/外观件、底盘配件等

适用机型：4140、4144、3340、3341、3331、3332、3538、2631、2623、2624、2626、2627、2628、2629、4143 克拉斯青贮机 钢厂拆炉机 奔驰吊车