

洛阳玻璃温室 玻璃温室建设 【欣荣温室工程】

产品名称	洛阳玻璃温室 玻璃温室建设 【欣荣温室工程】
公司名称	郑州欣荣温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街工业路东头
联系电话	13783583008

产品详情

采光的控制需要注意的一些秘诀

【欣荣温室工程】今天小编和大家分享一下采光的控制需要注意的一些秘诀你可以来了解一下！！！！

保温被的适时卷放

适时卷放保温被可延长温室大棚采光时间。根据室外气温的具体条件，玻璃温室规格，早晨尽早揭帘、下午延后盖帘，是增加温室采光时间的有效措施。温室大棚一般在打开保温被之前室内温度是一天的时刻，而室外温度则是日出之前的时刻温度。随着太阳的升起，室外的温度就开始逐步上升，这时就应该适应着揭开窗帘开始采光，玻璃温室建设，因为早晨作物的光合作用效率。但由于室外温度是一直低于室内温度，所以，任何时候的揭帘采光总会造成室内温度的下降，室内温度的剧烈变化又会给作物生长造成损害，承建玻璃温室，所以，如何掌握和控制揭帘的时间和揭帘的方法对获得限度采光和保证作物正常生长具有重要的意义。为了避免温室大棚内温度的剧烈变化

温室蔬菜大棚膜发生破裂的原因

【欣荣温室工程】大家要注意安全，要知道温室蔬菜大棚膜发生吹裂的原因，才能更好地预防，保证安全！！！！

玻璃温室发生吹裂的原因：

- 1.骨架刮碰大棚薄膜吹裂的主要原因是搭架大棚用的材料竹竿、铁丝、铝丝等硬而尖将薄膜戳破。因此，搭架材料一定要做到表面光滑，将竿尖、竹节削光磨平。扎架要选用麻绳、线绳等柔软材料。
- 2.拼缝莫太窄。大棚薄膜都是由若干窄幅薄膜拼接而成的，洛阳玻璃温室，在拼接时要增大粘结面积，提高粘结强度。若拼缝太窄，粘结面积小，用力拉扯时就会造成脱缝。

3.用线压住薄膜。大棚盖上薄膜后，应立即用压膜线压住。一般每隔1-2个棚架拉一道压膜线，线的松紧要适度，同时在迎风一面设立简易防风障。否则，既薄又轻的大棚薄膜在冬季大风的袭被吹破，甚至被大风卷起。击下很容易

【欣荣温室工程】日光温室同时也是节能日光温室的简称，其又称暖棚，这类型产品主要是我国北方地区独有的一种温室类型。是一种在室内不加热的温室，即使在寒冷的季节，这种温室也只依靠太阳光来维持室内一定的温度水平，以满足蔬菜作物生长的基本需求。

玻璃温室主要是采用较简易的设施，充分利用太阳能，在寒冷地区一般不加温进行蔬菜越冬栽培，而生产新鲜蔬菜的栽培设施日光温室具有鲜明的中国特色。是我国独有的设施。日光温室的结构各地不尽相同，分类方法也比较多。按墙体材料分主要有干打垒土温室，砖石结构温室，复合结构温室等。按后屋面长度分，有长后坡温室和短后坡温室;按前屋面形式分，有二折式，拱圆式、三折式、微拱式等。按结构分，有竹木结构、钢木结构、钢筋混凝土结构、全钢结构、全钢筋混凝土结构、悬索结构，热镀锌钢管装配结构。

前坡面夜间用保温被覆盖，东、西、北三面为围护墙体的单坡面塑料温室，统称为日光温室。其雏型是单坡面玻璃温室，前坡面透光覆盖材料用塑料膜代替玻璃即演化为早期的日光温室。日光温室的特点是投资低、保温好、节约能源，非常适合在我国各经济欠发达的农村等地使用。

洛阳玻璃温室-玻璃温室建设-【欣荣温室工程】(推荐商家)由郑州欣荣温室工程有限公司提供。洛阳玻璃温室-玻璃温室建设-【欣荣温室工程】(推荐商家)是郑州欣荣温室工程有限公司(www.xrwsgc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司(www.liantidapeng.com)还是从事郑州连体大棚，连体大棚，连体温室大棚的厂家，欢迎来电咨询。