

机械制造 机械制造企业 三维博艺品质保证

产品名称	机械制造 机械制造企业 三维博艺品质保证
公司名称	北京三维博艺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区李遂镇葛代子村委会对面
联系电话	15010296280

产品详情

提高精密零件加工效率的一些方法

非标设备零件加工进程中会呈现刀具磨损加快、加工外表完好性差、切屑扫除困难等共性疑问，严重影响了此类资料精密零件加工的质量、出产周期及加工成本。依照金属技能学、金属切削、非标设备零件加工原理等理论对上述质料加工难点进行剖析，北京精密机械制造厂，探索出一套卓有成效的不锈钢资料钻、铰、镗加工技能。

机械加工技术要求?

1.?目的? 对机械加工产品质量进行控制，以确保满足公司的标准和客户的要求。

?2.?范围? 适用所有机械加工产品，和对机械加工产品的要求及产品的检验。?

3.?定义? 一级表面：产品非常重要的装饰表面，即产品试用时始终可以看到的表面。?

二级表面：产品的内表面或产品不晃动时客户偶尔能看到的表面。

?三级表面：仅在产品晃动时才能看见的表面，机械制造，或产品的内部零件。

精密机械加工工厂消防需注意的问题

- 1.精密机械加工厂房在搭建或者租用之初就应该选择一、二级耐火等级的建筑，而且不能再车间内部搭建其他建议的建筑，特别是一些不耐火的简易建筑。
- 2.对平时加工时使用过的油抹布、油棉纱等物。应该集中放到有盖的金属筒（箱）内，每天进行处理。
- 3.车间内严禁使用酒精等抹在机床上。洗涤精密零件后的残剩油料不得随意乱放，即便是要放也要放在有防火设施的地方，应倒在固定地点的盛器内，统一处理。
- 4.车间内不得存放大量机油、煤油的储存量不宜超过一天的用量，一般是按照每天的需要领取所需用油。并将其存放在有盖的铁桶内。如储存量较大时，应设立专门的储油间。储油间内不得存放任何一点点可燃物，并保持室内通风性良好，电气开关宜安装在室外的配电箱内。并且定期进行电器的保养与检查，争取做到万无一失。
- 5.在生产车间内，一定要禁止吸烟，这一点非常重要，往往一根小小的烟头会造成不可挽回的损失。如果非要抽烟可以集中到吸烟区解决。
- 6.如果需要在车间内进行明火焊割、焊割等作业时，机械制造企业，应先检查一下周围环境，清除周围的可燃物，并用耐火材料进行遮挡附近机床。同时。必须专人负责观察和监护，北京机械制造厂，作业结束后，还应检查和消除残余的火种，千万不能马虎。
- 7.对机床电气设备必须定期检查、保养，发现隐患必须及时排除，不可带有侥幸心理去运转。安装、拆除、检修、调试都必须由专业水电工来按规程操作。所有电气设备的金属外壳都应有可靠的接地。

机械制造-机械制造企业-三维博艺品质保证(优质商家)由北京三维博艺机械制造有限公司提供。北京三维博艺机械制造有限公司（www.bjswby.com）位于北京市顺义区李遂镇葛代子村委会对面。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前三维博艺在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。三维博艺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三维博艺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。