

## 8喷油器价格 小松200 8喷油器 欣中农

产品名称	8喷油器价格 小松200 8喷油器 欣中农
公司名称	北京欣中农油泵油嘴维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清华东路2号科贸楼
联系电话	18701547886

## 产品详情

### 共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，小松200-8喷油器出售，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，小松200-8喷油器价格，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

小松200-8喷油器小松200-8喷油器出售

早在1968年康明斯建立世界上第1个先进的柴油机研发中心时，华人研发专家就与康明斯结下了不解之缘——当时技术中心关键的领军人物之一是名华裔燃烧工程学专家林蔚梓博士。和可靠性。“在接下来的时间里，对于西安康明斯的发展，进口QSL9喷油器，我们一方面要加强对客户的关怀，以用户需求为导向，挖掘用户背后细分市场的真正需求，同时加强与整车厂及供应商的合作，在保质保量的情况下进一步优化成本，提高性能;最重要的就是提高经营效率，建立和谐健康的企业环境，提高产品品质，小松200-8喷油器供应商，这也是企业发展的基础

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

### 共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目，现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长

单位。

小松200-8喷油器小松200-8喷油器出售

### (1) 轴针式电磁喷油器

喷油时衔铁带动针阀从其座面上上升约0.1mm，燃油从精密间隙中喷出。为使燃油充分雾化，针阀前端磨出一段喷油轴针。喷油器吸动及下降时间约为1~1.5ms。

想要了解更多，小松200-8喷油器，赶快拨打图片上的电话吧！！

### 共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

小松200-8喷油器小松200-8喷油器出售

喷油雾化不良：（1）喷油压力低，调整至规定压力。（2）喷油嘴座面损坏或烧坏，修磨或更换。（3）喷油嘴偶件配合面有垃圾，及时清洗。

喷油成线：（1）喷孔堵塞用直径为0.2-0.3MM的钢丝疏通喷孔。（2）针阀体座面过度磨损更换新的针阀体。（3）针阀咬死清洗修磨或更换。7针阀表面烧坏或呈蓝黑色（柴油机过热）检查冷却系统，并注意更换偶件。柴油机不要长时间超负荷运行。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！

8喷油器价格-小松200-8喷油器-欣中农由北京欣中农油泵油嘴维修有限公司提供。8喷油器价格-小松200-8喷油器-欣中农是北京欣中农油泵油嘴维修有限公司（[www.bjxzn.com](http://www.bjxzn.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈强。同时本公司（[www.xznjcy.com](http://www.xznjcy.com)）还是从事博世共轨喷油器试验台EPS205，哈德里奇共轨试验台CRI180，泵喷嘴试验台HK1400的厂家，欢迎来电咨询。