

格力中央空调批发 大渡口区格力中央空调 广信鸿空调

产品名称	格力中央空调批发 大渡口区格力中央空调 广信鸿空调
公司名称	重庆广信鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江北区大石坝东原新新park购物中心4栋17楼
联系电话	18602307731

产品详情

定期清洗中央空调的好处

1、有利节能：据调查，大渡口区格力中央空调，按照国际惯例，中央空调每年都必须科学清洗保养一次，否则就会出现生物黏泥堵塞，格力中央空调安装，从而影响中央空调制冷效果，浪费能源，格力中央空调批发，增加维修费用。根据资料，生垢0.2—0.5mm厚度，换热效率降低33%，中央空调运行耗能平均增加20%左右。

2、有利空调“延寿”：中央空调定期清洗可以延长使用寿命。这是因为定期清洗中央空调，能降低设备的故障率。冷水管道中的藻泥和水垢等积累下来，会导致设备和管道传输不畅、传热不爽，往往造成空调主机高压运行，引发故障停机，严重时甚至引发主机腐蚀穿孔等故障，其损失不可避免。尤其严重的是，这种故障，还会危及设备的安全运行，其后果就不堪设想了。

3、更省电：如果空调在使用一年后没有清洗，工作电流就要比干净的空调高出10%左右。以一匹的空调为例，功率700W，一天平均用8小时，使用6个月就要多交近200度的电费。

4、对健康有益：经常清洗空调可以保持室内空气的卫生洁净，格力中央空调报价，让您和家人享受高质量的空气环境；专用清洗剂清洗后，不但大大减少“空调综合症”的发病机率，还净化了室内空气，除去空调产生的怪味。

格力中央空调滴水的原因

室内机之所以会漏水，有以下几种情况：

1、机体的安装不当：室内机倾斜，管路口方向过高。

2、排水管不良：由于排水管松弛或弯曲成波浪形状，造成排水不畅。

3、配管上结露水：由于管路上的保温材料太差或过薄，当管内制冷剂通过时，引起结露。

格力中央空调冬天不制热

使用不当：空调在长期时候后没有及时的清洗滤网以及内部造成空气流通堵塞，一定程度上会影响空调的制热效果。而空调房间门缝、墙洞未堵死，或是开窗开门频繁，造成室内热量流失等都会是无意间造成空调制暖不强劲的原因。

商用中央空调系统分类

一、按空气处理设备的集中程度可分为：1、集中式；2、半集中式。

二、按负担室内热湿负荷所用的介质可分为：1、全空气系统；2、全水系统；3、空气-水系统；4、冷剂系统。

三、按被处理空气的来源可分为：1、封闭式；2、直流式；3、混合式(一次回风 二次回风)；

主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜 风机盘管等等。

从本质上讲，均由空气处理设备，空气输送设备，空气分布装置三大部分组成。此外还有制冷系统，供热系统及自动调节系统。空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、加湿、冷却、除湿等处理。

格力中央空调批发-大渡口区格力中央空调-广信鸿空调由重庆广信鸿制冷设备有限公司提供。格力中央空调批发-大渡口区格力中央空调-广信鸿空调是重庆广信鸿制冷设备有限公司（www.cqktw.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴老师。