

汤浅蓄电池NP100-12技术参数

产品名称	汤浅蓄电池NP100-12技术参数
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:NP100-12 产地:广州
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

产品质量承诺: 1. 售前技术咨询:可帮助用户设计,无偿提供技术咨询. 2. 交货日期及交货:在规定时间内按时送货到用户. 3. 安装督导:按需方要求负责设备的安装`调试`技术指导. 4. 产品的初验`试运行`终验:积极配合需方设备的初验`试运行`终验工作,并可根据用户的要求对产品的性能进行,设备正常运行. 5. 产品保修期:保修三年,在保修期内,我方将无偿更换由于原材料`设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无法处理的主要问题上,免费提供更换服务,及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题. 汤浅蓄电池NP18-12

早期失效的原因造成VRLA蓄电池早期失效主要有以下原因:VRLA蓄电池设计欠妥。实践表明,在VRLA蓄电池中,正负极板跟玻璃纤维隔板中电解液脱离是VRLA蓄电池早期失效的根本原因。为此,应当适当极群组装压力,使AGM隔板压缩率达到%~%;同时适当电解液量,并在VRLA蓄电池外壳强度允许的条件下,适当安全阀的开启压力,以安全阀开启和失水;生产工艺和原材料。一组VRLA蓄电池中出现个别早期失效的VRLA蓄电池,一般是由于生产中的个别偶然因素引起的。

汤浅蓄电池NP系列对照表：型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸（毫米） 参考重量(kg)长 宽 总高度
NP1-6 6 1.0(20小时率) 51 42.5 54 0.25
NP4-6 6 4.0(20小时率) 70 47 105 0.85
NP10-6 6 10(20小时率) 151 50 97.5 2
NP0.8-12 12 0.8(20小时率) 96 25 61.5 0.35
NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57
NP2-12 12 2.0(20小时率) 150 20 89 0.7
NP2.3-12 12 2.3(20小时率) 178 34 64 0.94
NP2.6-12 12 2.6(20小时率) 134 67 64 1.12
NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65
NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65
NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8
NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8
NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35