

混流泵价格 泰山泵业

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 混流泵价格 泰山泵业 |
| 公司名称 | 山东泰安泰山泵业制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市南关大街15号 |
| 联系电话 | 13562815658 |

产品详情

混流泵是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。混流泵的比转速高于离心泵，低于轴流泵，一般在300-500之间。它的扬程比轴流泵高，但流量比轴流泵小，比离心泵大。当原动机带动叶轮旋转后，对液体的作用既有离心力又有轴向推力，是离心泵和轴流泵的综合，液体斜向流出叶轮。因此它是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。混流泵的比转速高于离心泵，低于轴流泵，一般在300-500之间。它的扬程比轴流泵高，但流量比轴流泵小，比离心泵大。

混流泵 无法启动 首先应检查电源供电情况：接头连接是否牢靠；开关接触是否紧密；保险丝是否熔断；三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相，应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障，500HW混流泵，混流泵价格，常见的原因有：填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞；泵轴、轴承、减漏环锈住；泵轴严重弯曲等。排除方法：放松填料，混流泵，疏通引水槽；拆开泵体清除杂物、除锈；拆下泵轴校正或更换新的泵轴。

轴流泵和混流泵运转时，应经常注意如下几点：

叶轮浸水深度是否足够，即进水位是否过低，以免影响流量，或产生噪音。

叶轮外缘与叶轮外壳是否有磨损，叶片上是否绕有杂物，橡胶或塑料轴承是否过紧或烧坏。固紧螺栓是否松动，泵轴和传动轴中心是否一致。由于轴流泵和混流泵一般出水管路上均不装闸阀，因此可以直接停机。泵停机后，应注意把泵和动力机表面的水和油渍擦拭干净。轴流泵和混流泵较长时间不用或冬季停机后，400混流泵价格，应立即将泵壳内的水放净。对一些在运行中无法处理的问题，停机后应及时处理。轴流泵和混流泵在排灌季节结束后，混流泵价格，累计运行1000小时左右，应进行小修；累计运行2000小时左右，应进行大修。

混流泵价格-泰山泵业(查看)由山东泰安泰山泵业制造有限公司提供。“混流泵,轴流泵,渣浆泵,泥浆泵”就选山东泰安泰山泵业制造有限公司(www.tspumps.cn)，公司位于：泰安市泰山区南关路15号，多年来，泰山泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰山泵业期待成为您的长期合作伙伴！