

330钢综 无锡330钢综 安雨纺织机械

产品名称	330钢综 无锡330钢综 安雨纺织机械
公司名称	苏州安雨纺织机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南二环路16号
联系电话	13375875188

产品详情

1、采用高分子纳米塑胶，太仓330钢综，添加耐磨剂、润滑剂等多种高科技材料。比以前几代塑胶更耐磨、不易挂浆、不粘连、不易断裂。

2、经纺织机械学、力学研究，在综丝造型上达到更高水平，330钢综，在机器运转中纱线通过更顺畅。摩擦系数减小，有效减少毛羽、断经现象。而且适应密度更广高密品种摩擦系数小，330钢综，低密品种综丝不会弯曲，布面平整度好，杜绝经向条纹。

根据长期使用经验，若采用防脱浆剂更能起到综合效果：
、丝的磨损降低；
、钢箔综丝磨损降低；
、轻丝间运动畅通；
、可提高织物密度。

??注意事项：清洗方法与钢综相同，不能加温和暴晒，不能用铁刷刷洗。产品型号规格：型号 10280 10330 长度 280mm 330mm 重量 0.20 0.40g 厚度 0.2mm 0.3mm 0.4mm 包装 10，无锡330钢综，000pcs/Box 10，000

纬纱弯曲型断纬

纬纱呈U型弯曲是由于引纬不足、开口不良和纬纱延迟到达所致。使织机产生停台或形成双稀纬疵点。

A：形成原因

- (1) 主喷嘴喷气时间和电磁针作用时间不当。
- (2) 在剪切时，纬纱从电磁针中脱出。
- (3) 压缩空气管道漏气。

- (4) 辅助喷嘴压力太低。
- (5) 织机开口有故障，经纱有毛羽、大结头、飞花等纱疵。
- (6) 开口量太小或开口时间不标准。
- (7) 经纱碰到辅助喷嘴尖端。
- (8) 经纱张力太小。
- (9) 主喷嘴位置不对。

330钢综-无锡330钢综-安雨纺织机械(优质商家)由苏州安雨纺织机械有限公司提供。苏州安雨纺织机械有限公司(www.ayfzjx.com)在印染整机械与设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，安雨纺织机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋经理。