

二手木工设备冷压机气泵拼板机组框机框架组装机低价出售

产品名称	二手木工设备冷压机气泵拼板机组框机框架组装机低价出售
公司名称	上海鹏冉实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道育英双语幼儿园对过
联系电话	17734150534 17734150534

产品详情

板块压不平

- 1、台面胶水与异物粘附---清除粘附的杂物，保持台面干净。
- 2、气压太低---检查管路有无漏气，调高气源压力。
- 3、板块较厚且翘曲---高起来的部位用木锤敲打，使之平整。

板块拼不密

- 1、板边没处理平整 ---先把板边处理好再拼
- 2、夹紧力不够---增加夹紧力
- 3、拼板夹损坏变形---修复更换拼板夹
- 4、拼板夹夹持的位置不合理---调整拼板夹位置

拼板夹损坏

- 1、丝杆与压头润滑不够---定期加油改善润滑。
- 2、夹紧压力过大---适当减小压紧力。
- 3、压头固定螺丝松动---锁紧压头螺丝