

# 河源叉车 柴油防爆叉车 桐辰物流设备

产品名称	河源叉车 柴油防爆叉车 桐辰物流设备
公司名称	东莞市桐辰物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石步村石大路21号
联系电话	18610079560

## 产品详情

适用机型：各种型号电瓶叉车

- 1、 启动时保持适当的启动速度，不应过猛。
- 2、 注意观察电压表的电压，若低于限制电压时，叉车应立即停止运行。
- 3、  
叉车在行走过程中，河源叉车，不允许扳动方向开关而改变行驶方向，以防烧坏电器元件和损坏齿轮。
- 4、 行驶与提升不宜同时进行。
- 5、 注意驱动系统，中力电动叉车配件，转向系统的声音是否正常，发现异常声音要及时排除故障，严禁带病作业。
- 6、 转变时要提前减速。
- 7、 在较差道路情况下作业时，其重要适当减轻，中力叉车配件，并应降低行驶速度。
- 8、 在大坡度路面运载货物时，注意货物在货叉上的牢固程度。

### 叉车发动机现状

现有叉的主要动力装置是机的柴油机。数厂家配用液化发动机。国产配套机有475、480、492、495和解放CA10等机型；柴油机有285、290、485、490、495、498、4100、4105、698、6102、6110、6130等机型。上述机型除少数属工程机械用发动机外，其余大都是车用型、通用型、或与其相似的变型产品。

国产叉车采用的配套发动机主要技术参数见表1。由于受配套件、材质、工艺水平等限制，在噪声、烟度、排放、可靠性、使用寿命等方面，与国外同类产品相比，仍有一定差距。出口的叉车及供国内机场、港口、外资企业等使用的叉车多采用进口发动机配套。

## 叉车轮胎的非正常磨损及预防

### 磨损的型式

叉车轮胎在使用中的非正常磨损一般有六种情况：一是胎冠中部超常磨损；二是胎冠两肩超常磨损；三是转向轮的胎冠内侧（或外侧）超常偏磨损；四是胎冠呈锯齿状磨损；六是胎冠局部磨损。主要表现为胎面磨损不均匀、帘布层之间脱层、帘线松散和折断及由此引起的胎体。叉车行驶时，轮胎各部分受力较为复杂：在垂直方向有垂直反力，切线方向有纵向和横向反力，使轮胎在这些方向存在整体或局部的相对滑移，引起胎面磨损及变形；在胎体内部产生拉伸、压缩而引起材料疲劳，从而降低强度；在帘布层之间产生剪应力，当此应力超过帘布层与橡胶层间的吸附力时，柴油防爆叉车，就会出现帘线松散现象；在轮胎变形中，外胎与内胎之间也会发生磨擦生热，一部分热量散发在空气中，另一部分热量积累起来，导致轮胎温度升高、性能下降，使轮胎非正常磨损增加，引起帘线松散、折断及胎体等现象。

河源叉车-柴油防爆叉车-桐辰物流设备(推荐商家)由东莞市桐辰物流设备有限公司提供。河源叉车-柴油防爆叉车-桐辰物流设备(推荐商家)是东莞市桐辰物流设备有限公司（[www.dgtcwl.com](http://www.dgtcwl.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。