

卧式搅拌机多少钱 腾程机械 丰台区卧式搅拌机

产品名称	卧式搅拌机多少钱 腾程机械 丰台区卧式搅拌机
公司名称	夏津腾程机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市夏津县香赵庄镇王铺西308国道北
联系电话	15953798778

产品详情

影响饲料粉碎组合搅拌机生产的原因有生产操作，正确控制压辊与压模间隙。辊模间隙太小，压模与压辊容易磨损，并且超噪音大；间隙太大，则影响物料挤压。一般控制在0.05~0.30mm。调整时可用塞尺测量，无塞尺目测也可以。而且要注意压辊要加足黄油，避免因温度过高烧坏轴承。同时也要对喂料刀进行调整，否则会使物料难以进入压辊与压模之间，一部分物料会从压模罩串出，形成颗粒粉化粒高，调整结果应是刀上部边缘曲线与压模、压模罩间隙基本控制在2~3mm之间，刀前端伸入压模位置不宜超过压模内孔的沉割槽。

本厂家的饲料粉碎混合搅拌机工作方式：无重力混合机在减速机的驱动下，通过链条与链轮或齿轮两种方式带动两根主轴呈相反方向旋转，主轴上的桨叶使物料向一个方向推进，由于两侧的物料运动方向相反，因此很快溶入对方的区域，卧式搅拌机加工厂家，物料来回渗混使中央部位形成一个流态化的失重区和旋转涡流，并不断沿轴向、径向翻动，从而形成个方面的复合循环，卧式搅拌机直销，迅速达到混合均匀的效果。

饲料粉碎组合搅拌机磨损件主要包括动刀片、搅龙、料箱，易损件还包括油封、传送带、链条、轴承等。PTO连接轴要经常涂抹润滑油，丰台区卧式搅拌机，根据刀片磨损情况，卧式搅拌机多少钱，需及时调整刀片方向或更换新刀片，经常留意链条松紧，及时调整，并经常加注润滑油。机器工作时要避免饲草料的过度搅拌混合，控制好机器运行时间，降低不必要的燃油消耗，从而可节约机器的年运行成本。还要注意拖拉机的日常维护保养，及时更换机油和更换转向滤芯、空气滤芯、柴油滤芯等。

卧式搅拌机多少钱-腾程机械(在线咨询)-丰台区卧式搅拌机由夏津腾程机械设备有限公司提供。卧式搅拌机多少钱-腾程机械(在线咨询)-丰台区卧式搅拌机是夏津腾程机械设备有限公司 (www.tengchengjx.com

) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经君。