

# 韶关龙工叉车 龙工叉车配件大全 桐辰物流设备

产品名称	韶关龙工叉车 龙工叉车配件大全 桐辰物流设备
公司名称	东莞市桐辰物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石步村石大路21号
联系电话	18610079560

## 产品详情

### 叉车发动机现状

现有叉的主要动力装置是机的柴油机。数厂家配用液化发动机。国产配套机有475、480、492、495和解放CA10等机型；柴油机有285、290、485、490、495、498、4100、4105、698、6102、6110、6130等机型。上述机型除少数属工程机械用发动机外，其余大都是车用型、通用型、或与其相似的变型产品。

国产叉车采用的配套发动机主要技术参数见表1。由于受配套件、材质、、工艺水平等限制，在噪声、烟度、排放、可靠性、使用寿命等方面，与国外同类产品相比，仍有一定差距。出口的叉车及供国内机场、港口、外资企业等使用的叉车多采用进口发动机配套。

国产叉车水温异常的检查及故障排除，龙工叉车厂家，判断冷却系统的故障夜莺从判断这些元件是否工作正常入手。

水泵的检查。

冷却水在冷却系统中不断循环的动力源来自于水泵。水泵能否建立起足够的压力是冷却系统正常工作的关键。在添加冷却水时，如果随着发动机转速的提高，冷却液面明显下降，供应龙工叉车，这说明水泵工作正常。反之则可能水泵与叶轮松脱，冷却水无法循环。

叉车使用齿轮油的注意事项

要注意防止混入水分的杂质

要根据环境温度选择适当粘度等级的油品，确保高、低温工作条件下的润滑要求。如我公司地处南方、冬、夏季温差都没有北方那么大，而且气温低的时间也不太长，韶关龙工叉车，气温也不至于太低。因此，我公司的叉车有冬季和夏季都使用同一牌号的齿轮油。

在使用中应经常检查油量的多少。油量过多则内压高而漏油，使得半轴油封损坏，制动失效，龙工叉车配件大全，油量过少则使齿轮轴承润滑不良，机件磨损加剧。

要适时检查齿轮油的性能指标和污染情况，如超标则要更换。换油时应将齿轮箱清洗干净再注入新油，加油量要适当。

韶关龙工叉车-龙工叉车配件大全-桐辰物流设备(推荐商家)由东莞市桐辰物流设备有限公司提供。韶关龙工叉车-龙工叉车配件大全-桐辰物流设备(推荐商家)是东莞市桐辰物流设备有限公司(www.dgtcwl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生

。