

## 802D数控车报主动编码器硬件出错（当天可解决）

产品名称	802D数控车报主动编码器硬件出错（当天可解决）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:西门子数控系统维修 802D:西门子加工中心维修 的歌声:西门子数控立车维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

### 产品详情

802D数控车报主动编码器硬件出错（当天可解决），上海恒税电气维修公司你的选择没有错，公司10年专注于西门子自动化设备维修，拥有西门子全套测试平台，带载运行可以快速可靠的检测设备故障点位，精确维修，上机测试正常后提供给客户，使设备能达到现场正常使用。为用户节约时间成本、提高生产效率！

802D数控车报主动编码器硬件出错（当天可解决），在使用西门子数控立车的数控机床中，主动编码器硬件出错报警经常出现，仅从字面来看编码器硬件出错是编码器硬件损坏，其实不然，主动编码器出错可能原因有很多，处理方法也不一样。

1.从硬件本身解决报警西门子数控系统轴的分类有直线轴和旋转轴，旋转轴在这里指主轴，而直线轴指能够位移的坐标轴。

（1）主轴主动编码器硬件出错。数控机床的主轴一般为旋转轴即机床的工作台，因工作台的功率较大，目前国内的设备厂家多采用直流电机，在西门子数控系统中采用模拟量主轴控制。所以主轴既没有光栅尺也没有电机编码器，为了检测主轴转速，一般通过联轴器将编码器安装在工作台上，故主轴编码器硬件出错，要么是编码器本身故障，要么是联轴器损坏造成工作台转速与编码器检测数值不同步造成的，更换编码器或联轴器就能解决此问题。

西门伺服电机刹车故障维修，离合器故障维修，编码器故障维修，西门子伺服电机刹车时好时坏维修，力度达不到维修，刹车刹不住维修，刹车片更换，刹车线圈烧毁维修，伺服电机如何调整零位点，伺服电机进油保养，伺服电机发热维修，伺服电机抖动维修，伺服电机电流不平衡修理，电流大维修，发烫维修，不出力维修，动一下就报警维修等等。一般性故障当天可修复好，专业维修电机工程师维修，修复率可达到百分之百。

802D数控车报主动编码器硬件出错（当天可解决）服务宗旨：

1. 修好时间快。2. 修复质量好，使用稳定，没有返修现象。3. 已有大量维修案例，深受工厂/公司的好评。4、长期承包维修，保修3个月，免费维护。

维修流程(1)了解客户产品的故障现象。(2)根据故障现象，分析故障产生的原因。(3)确认恢复的可行性。(4)提交维修报价单，征求用户维修意见。(5)确认维修价格与交货期。(6)排除故障，通电进行试验后，交货。