

倒置式液压粉碎钳 不伤油缸更有劲

产品名称	倒置式液压粉碎钳 不伤油缸更有劲
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:HC200 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

挖掘机粉碎钳包括：钳体、油缸、上颚钳、下颚钳；所述下颚钳固定设置在钳体前部，所述上颚钳通过销活动连接在钳体前部，所述上颚钳顶部设置有油缸注油孔，所述油缸贯穿经过上颚钳和钳体，钳体顶部设置有油管装卸孔，所述下颚钳顶部由外向里依次设置有前破碎齿、下小齿和齿刀；所述上颚钳底部设置有上破碎齿，所述上破碎齿与下颚钳设置的前破碎齿相咬合。实用新型的液压粉碎钳的上颚钳和下颚钳均设置有破碎齿，能将硬度大、体积大的混凝土块破碎，破碎效果好。我司所有油缸都是自己设计制作本身自带限位设计，张开到了位置后自锁功能启动，保持恒定压力，不会出现老是供油导致压力上升，把油缸杆顶断变形，油缸完成一次正反向供油，液压钳完成一次循环作业。正反向不断供油，液压钳反复做功，从而实现不断破碎混凝土结构。同时，液压破碎机的研发创造又严格符合国家节能环保的规定，不断自己自我发展，通过各方面的努力使设备更优异、更绿色环保。

在国内目前拆迁工程中，粉碎钳的使用比例很高，挖掘机配粉碎钳在破碎混凝土、剥离钢筋、剪切钢筋作业中效率明显比破碎锤要高出很多，那么在我国粉碎钳也是多样化的，目前国内做的粉碎钳大多都是下图所示：油缸杆外漏，牙齿分布不均匀不合理，结构设计过于平直化，角度在拆迁粉碎过程中的缺点是破碎咬合力小，力矩设计不合理（相同油缸），油缸杆外漏容易碰刮产生漏油，牙齿布局不合理导致小块混凝土与钢筋无法分离破碎，结构件很容易开裂变形，牙齿蹦断；下面来看看北奕粉碎钳的产品吧，北奕粉碎钳的特点即是油缸反向安装，油缸筒朝外，避免碰刮油缸杆产生漏油。