

暖气片 龙裕暖通 南昌壁挂式暖气片

产品名称	暖气片 龙裕暖通 南昌壁挂式暖气片
公司名称	江西省龙裕实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金空调专业店
联系电话	18970071172

产品详情

暖气不用之后壁挂炉该如何进行保养

1.若将电源关闭，请确保锅炉每月通电一次

若用户在非采暖季不使用锅炉的热水功能，可选择将锅炉采暖功能关闭或将锅炉电源关闭。但将电源关闭后，需要确保每月将锅炉电源开关打开一次，避免水泵长期不用，生锈坏掉。

2.定期进行锅炉清洗保养

锅炉经过长时间使用后，关键气路部件(如燃烧器、点火电极、感应电极、主热交换器等)和风机容易产生积碳，降低锅炉燃烧效率、影响使用寿命，还会使锅炉在运行过程中产生噪音。

3.定期进行暖气片内部清洁

长时间下来，采暖系统内的水会对壁挂炉和散热器内部有一定的腐蚀作用。尤其是散热器，在生产及运输的过程会有部分杂质残留。这样一来，水中的杂质、散热器里的杂质、水路管道内的锈蚀渣都会使得水泵压力更大，热交换效率更差，水泵转速下降甚至卡死，减少使用寿命。因此除了安装前期对壁挂炉所连接的散热器进行清洁，非采暖季也要对管路进行科学保养。

4.清洁保养周期

壁挂炉连续使用了超过两个供暖季。

壁挂炉的运行声音变大，而且会有异常的噪音。

壁挂炉供热出现问题，加热速度变慢，洗浴热水时冷时热，出水速度变慢，出水量变小。消耗燃气量比以往明显增多。

暖气片为什么不热

1、设计或安装的暖气片片较少，总的散热量不够；2、热媒水温低，散热量就小，我们常用的标准散热量是指进水温度95℃，出水温度70℃，室温18℃下测定的，若进水温度70℃，出水温度55℃，室温18℃时其散热量要低40%左右；3、有暖气罩，常降低散热量20%左右；4、气堵，可打开冷气阀排尽暖气片内空气后再关闭；5、进出水接管方式不同，也降低散热量，是上进下出，南昌壁挂式暖气片，异侧下进下出，暖气片约低20%；6、暖气片内局部堵塞，影响进水，进而影响水循环；7、水压低，南昌暖气片品牌排行，在并联系统的远端或高处，水压低，热水不足，散热量低；8、阻力大，在并联系统中，私换暖气片可能发生这问题，暖气片，阻力大，热水流量小，散热量降低；9、门窗透风。

地暖和暖气片混装方案一

客餐厅公共区域做地暖，南昌暖气片改造，房间做暖气片 客户一般是家里公共区域做地暖，房间做暖气片，因为一般在家里都是待在客餐厅公共区，地暖更适合人的生理需求，房间一般是在晚上才回去开，使用暖气片更节能。 中央采暖混装工程中，根据客户的需求和房型定位，地暖和暖气片混装方案，也就是一楼客厅、门厅做地暖，既不影响室内装修效果，还能满足老人和小孩的采暖需求，一楼其他房间用暖气片，可以快速制热，非常适合下班回家的年轻人，时尚舒适又节能。

暖气片-龙裕暖通-南昌壁挂式暖气片由江西省龙裕实业有限公司提供。江西省龙裕实业有限公司（www.xhsmj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙裕暖通——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金空调专业店，联系人：童经理。