

泰六橡胶 耐寒 裙边皮带

产品名称	泰六橡胶 耐寒 裙边皮带
公司名称	青岛泰六橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园徐家大村村南
联系电话	13780657773 13573215775

产品详情

耐热输送带要如何做好保养维护

我们知道耐热输送带设备在日常使用中必须注意保养维护，日常的保养维护是设备运作过程中最基本的工作，不仅要制定规范化的制度标准，定时定量的对设备进行维护保养，而且要检查保养的合格程度以及保养物料的消耗数量，定期考核专业维护保养人员的工作进度。对输送设备进行定期的保养维护，能够防微杜渐，防止发生大的故障，影响正常生产运行，那么具体的输送设备保养维护需要怎么做呢？主要有以下几个方面。

1、输送设备白方整齐：维护工具、设备附件、各种产品物件都要摆放整齐，线路管等部位要梳理整齐，不能散乱打结；

2、保持耐热输送带设备整洁：时常清扫设备，对设备表面及各齿轮油孔等容易沾染污垢的部位进行清洁，保持设备无损伤，对设备和工作场地都要保持清洁，不能在工作场所随便丢弃垃圾；

3、制定设备安全操作规范，并要求工人严格遵守操作规程，严禁超负荷运行，设备上的安全防护装置也要及时到位，清除一切不安全因素。要做好日常保养维护、定期保养维护、定期设备检修和易损部位日常检修等工作，输送设备的冷却和润滑也是很重要的。

4、保持设备的润滑情况良好，及时更换润滑油，严禁出现无润滑油工作的情况，此外各油路也要保持正常的运转；

通过以上的学习，你是否掌握了耐热输送带的保养维护方法？如果有其他疑问，可以随时来电咨询！

生产销售：	抽油机皮带	抽油机输送带	抽油机专用输送带	抽油机钢丝绳输送
-------	-------	--------	----------	----------

如何预防钢丝绳输送带发生撕裂？

钢丝绳输送带的撕裂是一种常见的故障，但是造成的损失比较大，我们一般的预防措施可以从两方面着手，一个是管理方面，一个是技术方面，下面为大家具体讲解这两个方向的具体预防措施。

从技术方面着手，采用先进的设备以及检测技术，减少撕裂可能，并在撕裂发生时及时发现，及时处理。

一、加装撕裂检测装置，如果皮带出现撕裂，可以在短时间内发现，并对人员发出警告，自动停机处理，缩小撕裂长度，耐油裙边输送带，降低损失。目前来说一般采用传感器进行监测，一旦发生撕裂可以及时报警并自动停机，从而防止大事故的发生。

二、使用抗撕裂皮带。

一般来说抗撕裂皮带采用钢丝绳做骨架，这样就可以形成抗撕裂层，同时加入挂胶网布或者横向绳使得覆盖层具有高强度、高弹性、耐磨性好等优良特性，从而达到防止钢丝绳输送带撕裂的目的。

一般来说钢丝绳输送带的撕裂预防措施主要就有这两大方面，做好这些预防措施就能避免大部分的撕裂事故发生。

生产销售：	抽油机皮带	抽油机输送带	抽油机提升带	抽油机钢丝绳输送带
-------	-------	--------	--------	-----------

怎样防止耐热输送带发生打滑的情况发生

我们知道耐热输送带在使用中常会遇到打滑的情况，这种情况一般与输送带的质量关联不大，一般引起的原因是超载或滚筒的摩擦牵引力降低或胶带被卡住等。那么我们应该怎么预防打滑情况的发生呢？

了解了耐热输送带的打滑原因，我们就可以针对性的进行预防，从而避免出现打滑的情况发生。

一、避免雨水淋湿，做好保护，及时清除皮带表面的泥水粉尘等容易降低摩擦系数的情况发生，这样就不会发生打滑的情况了。

二、加强输送设备的管理，避免超载情况的发生，定期检查托辊等部位，防止发生托辊不运转的情况。加装打滑保护设备，打滑时及时报警并进行处理。

三、定期检查并调整耐热输送带张力。使用张紧装置，如果发生打滑可以添加配重来解决这种

情况；因为雨雪天气打滑的情况，可以使用能够自动增加张紧力补偿功能的设备来防止打滑情况的发生。

生产销售:	抽油机皮带	抽油机钢丝绳输送带	抽油机专用输送带	抽油机提升带
-------	-------	-----------	----------	--------

泰六橡胶(多图)-耐寒 裙边皮带 由青岛泰六橡胶有限公司提供。青岛泰六橡胶有限公司 (www.tlxjrubber.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰六橡胶——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园徐家大村村南，联系人：马经理。