

# 塔库玛越野轮毂多少钱 塔库玛越野轮毂 速鲨汽车配件

产品名称	塔库玛越野轮毂多少钱 塔库玛越野轮毂 速鲨汽车配件
公司名称	无锡速鲨汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区振石路22号 石塘湾工业园6号厂房
联系电话	18151700956 18151700956

## 产品详情

轮胎沟深尺测定胎面磨损：胎面残余花纹深度低应在2-3mm之间。买一个并不贵的沟深尺用来检查以符合法律规定的低限度的胎面花纹深度。确保您同时测量了胎面外侧和内侧的深度。

小物体卡进胎面：常常会看见到胎面卡进了一些小物体，如果是卡在沟槽里则要小心把他们取出来，塔库玛越野轮毂多少钱，以免损伤轮胎；如果是一个点状东西看起来像是穿进橡胶中，如钉子，则在送到维修店前不要动它，否则可能会导致轮胎失去胎压。

轮胎外侧磨损：如果发现您轮胎的有两侧胎肩花纹磨损，可能需要补气或检查是否漏气。胎压会自然地降低，塔库玛越野轮毂厂，但在缺气状态下行驶会增加油耗并且会加大发生事故的风险。确保定期检查胎压。如果您只在前轮发现有胎肩磨损现象，有可能是蛇形行驶或转弯速度太快所致。

## 更换轮胎的注意事项

轮胎在更换时首先要注意轮胎的尺寸、宽度以及扁平比须与轮毂匹配，这三个数值可通过轮胎壁上一组印有诸如205/55 R16的字符中找到。205这个三位数字代表轮胎宽度；中间的两为数字55是轮胎扁平比；末尾两位数字16是指轮胎内径。

15、16、17内径的轮胎只能分别安装在15、16及17寸轮毂上，比较容易理解。而轮胎宽度同样需根据轮毂宽度来匹配。例如6英寸宽度轮毂安全的轮胎宽度范围为175-215；6.5英寸为185-215；7英寸为195-235等等。这不像轮毂和轮胎直径有固定规律，所以安装前需要咨询专业轮胎厂商。

扁平比也要遵循安全规则。扁平比与是胎壁断面高度与宽度的比值，当轮胎宽度变化时若扁平比没有改变，得到的结果是轮胎外径会随之变化。轮胎外径的安全变化范围不能超过原厂胎外径的正负3%

。例如当205/55 R16轮胎换为更宽的215/55 R16时，外径由631.9mm增长到642.9mm，11mm变化在安全的3%范围内。与此同时当由于转速不变车辆的时速会有所增加，所以时速表上显示的速度值会比实际速度慢2km/h。

如果在上一步的检查中没有漏气，说明轮胎为真空胎且钉子扎的并不深，这时候可以轻轻将钉子拨出来，塔库玛越野轮毂，因为这时候轮胎暂时不会漏气，接着减慢速度找到最近的修车店让他们补胎。如果漏气了则不要拔出钉子，塔库玛越野轮毂厂家，建议这时候换上备用胎或者打救援电话并说明情况，因为这时候鲁莽的拔掉钉子气会跑的更快，继续开车很可能会发生爆胎的情况，后果也将不堪设想。或者就近去修车店，我们可以用上市面上有卖的的充气自补漏液进行简单的处理，再慢慢的将车子开过去进行修补，记住一点，这时候一定要慢。

塔库玛越野轮毂多少钱-塔库玛越野轮毂-速鲨汽车配件由无锡速鲨汽车配件有限公司提供。塔库玛越野轮毂多少钱-塔库玛越野轮毂-速鲨汽车配件是无锡速鲨汽车配件有限公司（[www.sswheels.cn](http://www.sswheels.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。