

奔驰3341 4141 OM501缸垫四配套

产品名称	奔驰3341 4141 OM501缸垫四配套
公司名称	邢台鹏诚电子科技有限公司-鹏诚奔驰卡车配件
价格	1.00/套
规格参数	品牌:DT 型号:OM501 产地:德国
公司地址	桥西区钢铁北路522号
联系电话	1372-2938821 13722938821

产品详情

公司主营产品：原厂奔驰卡车配件，发动机配件，发动机缸体，发动机曲轴，发动机四配套，高压油泵，前后桥，变速箱/外观件、底盘配件等

适用机型：4140、4144、3340、3341、3331、3332、3538、2631、2623、2624、2626、2627、2628、2629、4143 克拉斯青贮机 钢厂拆炉机 奔驰吊车

缸垫的使用维护 使用中，缸垫应在高温高压气体作用下，有足够的强度，不易损坏；还要具有耐热、耐腐蚀特性；有一定弹性，能补偿接合面的平面度，具有良好的密封性；拆装方便不粘缸及使用寿命长。目前广泛使用的是石棉缸垫，其结构为石棉中间夹有金属丝，水孔周围用铜皮镶边，燃烧室孔铜皮镶包，以防高温烧蚀。装用维护时须注意以下事项：

拆卸缸盖螺栓更换缸垫，必须在发动机完全冷却之后进行，以免缸盖挠曲变形。检查缸垫表面有无凹陷、凸起、破损等；检查缸盖和缸体平面度是否符合要求，然后将缸垫、缸盖和缸体清洗干净，用高压空气吹干，以免脏物影响密封。选用的缸垫必须是符合要求（规格型号）质量可靠的原厂配件，安装注意其上下朝向标记，以防装反，避免人为故障。按技术规范拧紧缸盖螺栓（见表1），由于中央向两头对称扩展交叉进行，分2~4次拧至规定的扭力；再在热车状态下紧固一次更为可靠。缸盖螺栓锈蚀拆不下来，千万不要用铁器硬撬，以免损坏缸盖，可往缸盖螺孔中注煤油浸泡片刻，即可顺利拆下。缸盖保管不妥、拆装不慎、缸垫破损变形，安装时清洗不净将导致工作不良、密封不严而造成人为故障必须引起重视。