

# 消失模铸造 安徽消失模 合肥鸿强

产品名称	消失模铸造 安徽消失模 合肥鸿强
公司名称	合肥鸿强冶金科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤工业园鹤翔湖路16号
联系电话	18226191788

## 产品详情

铸造、消失模（所有的铸钢件）工艺流程

1. 减少了粉尘、烟1尘和噪音污染，大大改善了铸造工人的劳动环境，消失模铸造，降低了劳动强度，以男工为主的行业可以变成以女工为主的行业；
2. 简化了工艺操作，对工人的技术熟练程度要求大大降低；
3. 零件的形状不受传统的铸造工艺的限制，解放了机械设计工作者，使其根据零件的使用性能，可以自由地设计理想的铸件形状；
4. 可减轻铸件重量；
5. 降低了生产成本；

铸造、消失模（所有的铸钢件）生产线编辑类型

单机或简易型

通常在铸造车间设置1-2台(造型时用)三维振动台，几个-10多个专用砂箱，消失模铸造设备，砂箱吊运或设有轱(轨)道的砂箱简易输送线，干砂一般是自然冷却或设有简易型砂冷却装置，另加一套抽真空系统和砂除尘筛分设备。投资灵活，安徽消失模，费用在8-15万，生产规模一般在500-5000吨。这种生产模式是比较符合我国国情，花钱少，上马快，深受我国广大中小企业欢迎，铸造消失模，发展十分迅速。这类工厂占我国消失模铸造厂点的90%以上。

## 铸造、消失模（所有的铸钢件）布局原则

消失模铸造生产工艺为多套设备形成的大流水生产线。合理的产线布局可以将设备和设备之间连接所产生的部分费用免去，减少项目上不必要的浪费，减少车间物流通道距离，提高生产效率，降低生产成本，有效利用资源，甚至1极为合理的产线布局有利于生产工艺的充分发挥。(白区中涂料烘干以后进入造型工部下模样的距离、黑区中频炉出铁水后到浇注线上的距离等等)

消失模铸造-安徽消失模-合肥鸿强(查看)由合肥鸿强冶金科技有限公司提供。合肥鸿强冶金科技有限公司(www.hfhqkj.com)是安徽合肥,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥鸿强领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥鸿强更加美好的未来。