

# 山西高压电缆定制 盛含线缆 山西高压电缆

产品名称	山西高压电缆定制 盛含线缆 山西高压电缆
公司名称	山西盛含线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区万水物贸城五区88号
联系电话	13513626227

## 产品详情

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆，公司主要销售产品有35KV及以下高低压电力电缆、预分支电缆、电焊线、防老化线、护套线、10KV及以下矿用电缆、控制电缆、电气装备用电缆、架空导线等。

高压电缆桥架安装常见质量缺陷是什么

- 1、金属电缆桥架及其支架全长没做可靠接地（2处）；
- 2、未按规范要求设置伸缩节；
- 3、电缆桥架与托架间未固定，桥架支架未做接地跨接线；
- 4、穿越防火分区未做防火封堵；
- 5、铝合金桥架与钢支架间未做防电化腐蚀的绝缘处理；
- 6、桥架弯头、三通等不使用与桥架配套的成品配件，山西高压电缆，而是现场加工制作，加工质量不符合规范要求；
- 7、螺杆吊架安装桥架时，未按规范要求设置防晃支架；

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆。主营：电力电缆，高压电缆，矿用电缆，控制电缆，橡套软电缆等。

## 电缆接地系统

电缆接地系统包括电缆接地箱、电缆接地保护箱(带护层保护器)、电缆交叉互联箱、护层保护器等部分。一般容易发生的问题主要是因为箱体密封不好进水导致多点接地，引起金属护层感应电流过大。另外护层保护器参数选取不合理或质量不好氧化锌晶体不稳定也容易引发护层保护器损坏。

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆。主营：电力电缆，高压电缆，矿用电缆，山西高压电缆型号，控制电缆，橡套软电缆等。

感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比，电缆很长时，护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身\*\*的程度，山西高压电缆厂家，在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时，屏蔽上会形成很高的感应电压，甚至可能击穿护套绝缘。

此时，如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地，则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流，其值可达线芯电流的50%--95%，山西高压电缆定制，形成损耗，使铝包或金属屏蔽层发热，这不仅浪费了大量电能，而且降低了电缆的载流量，并加速了电缆绝缘老化，因此单芯电缆不应两端接地。[个别情况(如短电缆或轻载运行时)方可将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地。]

## 山西高压电缆定制-盛含线缆-

山西高压电缆由山西盛含线缆有限公司提供。山西盛含线缆有限公司(www.tyshxl.com)是山西太原,金属线、管、板制造设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在盛含线缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创盛含线缆更加美好的未来。