

# 铜陵电动叉车 芜湖金鼎叉车 电动叉车出租

产品名称	铜陵电动叉车 芜湖金鼎叉车 电动叉车出租
公司名称	芜湖金鼎叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市大桥镇大桥新城商业街A-1117
联系电话	13965193936 13965193936

## 产品详情

电动叉车充电机的特点：

交流输入电网范围宽，可做单相220Vac或三相380Vac输入；

根据铅酸蓄电池充电曲线设计，充电效率高；

内置微型单片机，全自动充电，无需人值守，充满自停；

电动叉车电池反接保护，过充电保护、短路保护、过流保护、过热保护；

恒流充电--恒压充电--浮充--自动关机。

充电机是电动叉车充电的必备品，电动叉车充电机在日常使用中十分重要。

电动叉车行驶缓慢时可检查以下几项：

- 1、检查驱动模块有没有烧坏或者是烧短路和断路的现象，排除方法：维修或者是更换模块总成。
- 2、检查驱动板或者电源板是否有烧坏或短路等现象。
- 3、检查驱动电机有没有电源电压过来，检查电机有没有短路或者是断路和漏电的现象，检查碳刷有没有严重的磨损等。

排除方法：维修线路，更换电机的碳刷和维修电机的铜头，维修液压电机总成或者是更换新的液压电机。

4、检查电动叉车配件驱动齿轮箱，电动叉车价格，齿轮，盘角齿或者驱动轮等有没有损坏。

排除方法：拆开损坏维修或者是直接更换新的齿轮箱总成，齿轮损坏对其进行直接更换新的齿轮，更换新的盘角齿或者驱动轮。

1、功率器件的损坏：

一般有以下几种可能，电机损坏引起的，功率器本身的质量差或选用等级不够引起的，电动叉车出租，器件安装或振动松动引起的，电机过载引起的，电动叉车电瓶，功率器件驱动电路损坏或参数设计不合理引起的。

2、内部供电电源损坏:

直流电机控制器内部电源的损坏，-般有以下几种可能，内部电路短路，外围控制部件短路，外部弓线短路。

3.工作时断时续:

直流电机控制器工作起来时断时续，-般有以下几种可能，器件本身在高温或低温环境下参数漂移，控制器总体设计功耗大导致某些器件局部温度过高而使器件本身进入保护状态，铜陵电动叉车，接触不良。

4.连接线磨损及接插件不良或脱落引起控制信号丢失:

连接线磨损及接触插件接触不良或脱落，-般有以下几种可能，线材选择不合理，对线材的保护不完备，接插件压接不牢。

铜陵电动叉车-芜湖金鼎叉车-电动叉车出租由芜湖金鼎叉车销售有限公司提供。芜湖金鼎叉车销售有限公司（www.maschache.com）是安徽 芜湖 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖金鼎叉车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖金鼎叉车更加美好的未来。