

污泥专用压滤机报价新报价“本信息长期有效”

产品名称	污泥专用压滤机报价新报价“本信息长期有效”
公司名称	山东海晶重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13583668709

产品详情

压滤机在经常工作之后，机身以及内部就会出现一些使用时不需要的废料和废渣。这时候就需要我们来清洗压滤机了，压滤机在工作中，滤布与滤液长期接触，再加上外部压力过高，所以导致越来越多的固体颗粒依附在滤布上。如果对压滤机不及时清洗，则会导致压滤机在今后的使用中出现问题，影响压滤机的寿命，并且严重者还会导致压滤机出现堵塞，从而可能会烧毁压滤机。所以清理压滤机的工作非常重要。压滤机和其他设备一样，清洗过程并没有多复杂，今天就请大家跟小编一起学习一下，如何清理压滤机吧。

首先我们要注意的，在清洗之前，我们需要了解滤布过滤液的性质，从而选择想对应的清洗方法。

- 1.选择弱碱的水对滤布举办浸泡，一样泛泛浸泡10~24小时，
- 2.然后对滤布举办暗暗揉搓重复后用净水洗涤，然后晾到九成干就可以再次操作了。
- 3.异样对付酸性年夜约中性的过滤液，咱们只必要将浸泡的溶液改为弱酸性就可以了。

其次我们在清洗压滤机的时候，可以采用人工的方式。

- 1.将滤从板框上拆上去，然后浸泡在水中。
- 2.用手一再的揉搓，加上荡涤剂也不错。
- 3.也可以用刷子，即是一样泛泛家用的鞋刷就可以，暗暗的刷去滤布上的杂质。刷干净之后，再换上净水来漂洗。
- 4.如果滤布是酸性的，那么咱们就可以用偏碱性的溶液来浸泡滤布。
- 4.如果滤布是偏碱性的，咱们可以用偏酸性的溶液来浸泡滤布。

一、带式压滤机操作自动化，人力最节省，带式压滤机维持管理容易；机械性能优异耐久性良，占地省；适用各种污泥脱水，效率高，处理量大；多重脱水，脱水能力强，污泥饼含水率低；节省能源，耗电力少，低速运转，无振动无噪音；带型滤布连续运转，自动洗涤，操作方便；带式压滤机滤布蛇行自动校正，操作顺畅；滤布安装、换取容易，保养简单；药剂加量少，操作成本低，价格合理。

二、维护与保养

开机前检查：设备开机前要全面检查一下机器，滤布是否在辊筒中间，是否有打皱，润滑、纠偏是否良好，如有应先人工排除。确认各传动机构转向灵活时再运行。一般先空车运行5—10分钟，确认无异常，再投料生产。

日常检查保养：、各纠偏部位应经常加油，如有污泥外流应及时冲洗，保持滑动灵活。定期检查各设备电器连线是否完好正确；各轴承座、螺栓及各部件连接螺栓是否拧紧；

、空气过滤滤芯应定期经常清洗，保证其空气通畅，油杯内润滑油要保持清洁，必要时更换。

、红外感应器应做好防水处理，如更换后应调整好距离，按原位装好。

、滤带经冲洗后仍有较大面积堵塞时，必须拆下冲洗装置清理干净，后原位安装好；定期将清洗装置的喷水管卸下检查其喷嘴情况。

、雨季空压机应经常放水，运行前保证所需的工作压力（0.45Mpa）。

、加药系统搅拌机开启时应保证液位淹没搅拌机叶轮才可开启，搅拌时间一般应大于50分钟。

、生产中如发现预处理系统絮凝出来的污泥效果不好时应首先检查给药管路是否被污泥堵塞，以及给药回流是否过大等。

、减速机润滑油每3个月更换一次，冬季用20号液压油，夏季用40号液压油。

、滤带损坏后，一般是滤带边拉破，应及时织补，污泥专用压滤机报价，或到织网厂整修。

、所有螺杆泵较长时间无运行时，应定期盘动一下，各润滑部位定期加油润滑。多级水泵在运行前应检查排气阀是否畅通。清洗滤布用水应干净无杂质，防止堵塞管路及损坏堵塞滤布；

加药系统应定期检查各个元器件是否良好，自控系统仪表是否正常，药箱出口是否畅通，以及定期用清水清洗药箱及所有管路。

、较长时间停机时应清洗隔膜泵和药剂泵以及管路，防止污泥干结在泵和管路中。

带式污泥脱水机适用于污水处理厂、印染、屠宰、制药、电镀、冶金、食品等行业废水处理后工序的污泥脱水，也可作为工业生产的固液分离设备。带式污泥脱水机由滤带、辊压筒、滤带张紧系统、滤带调偏系统、滤带冲洗系统和滤带驱动系统构成。

排污泵是带式污泥脱水机处理过程中的主要部件之一，它影响着污泥是否处理的干净，所以在每次工作完要好好的保养维护，避免出现以下问题：

一、排污泵在运转但流量过低

1、查泵体是否有空蚀斑象，调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度

较大的液体。

2、查球阀是否被卡住。如果输送的液体与球阀材质不相吻合。球阀将会胀大。请更换合适材质的球阀与阀座。

3、检查入口管道是否被堵塞。

二、气动隔膜泵无法启动或动作缓慢

1、查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。

2、查气阀是否被杂质卡住，请将气阀拆下并清洗干净，查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯，表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯，表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。请重新更换新品。

3、查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹，如有损坏请更换。

污泥专用压滤机报价最新报价“本信息长期有效”由山东海晶重工有限公司提供。污泥专用压滤机报价最新报价“本信息长期有效”是山东海晶重工有限公司（www.qzhaijing.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁增涛。