

防火彩钢板房 雅置活动房 东湖区彩钢板房

产品名称	防火彩钢板房 雅置活动房 东湖区彩钢板房
公司名称	上海雅置活动房有限公司江西分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县莲塘中大道八一乡桥头旁
联系电话	13177779269

产品详情

活动房的构件要求

活动房的构件要求：构件使用碳钢材料制作，应做防腐处理，防腐要求在涂饰前应进行除锈去污处理，东湖区彩钢板房，涂层厚度应均匀一致，不得有明显的色差、无流挂、起皱、气泡、脱落、脏物粘附、漏涂等现象。漆膜划格试验应不低于2级。二层房的立柱实测壁厚不应小于1.6mm。构件尺寸偏差、孔径、孔距、各支承块尺寸、形位公差应符合图纸设计要求。孔边应平整、无刺、裂纹等缺陷。焊接必须牢固，焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等现象，焊接件不得错位。

活动房门窗要求：活动房门窗的材料、外型尺寸、搭接量、联接和外观应符合JG/T3041中的 级要求。铝合金窗的材料、外观、尺寸、装配质量、构造应符合GB/T8478-2008的要求。塑料窗的材料、窗的装配应符合JG/T140-2005的要求。其他类型的门窗应该符合相关标准要求。

屋面板、雨篷、墙板要求：屋面板、雨篷采用彩钢夹芯板时，其向外层铁皮的厚度应不小于0.35mm，向内层铁皮的厚度应不小于0.25mm。板厚不小于15mm。尺寸、外观质量应符合GB/T23932—2009的要求。夹芯板的抗弯挠度（L0为1600 mm）应符合GB/T23932—2009的要求。屋面板、雨篷采用单层金属面聚氨酯复合板或单层金属面酚醛泡沫复合板时，其金属面厚度厚度不小于0.35mm，彩色涂层钢板的尺寸、外观质量应符合GB/T 12755—2008的要求；如果雨篷采用厚度不小于0.35mm彩色涂层钢板制做，应符合GB/T 12755—2008的要求。二层房屋雨篷水平投影宽度应比走廊宽度至少宽150mm。墙板的彩钢夹芯板厚不小于50mm，铁皮的厚度不小于0.30mm，外观质量、尺寸偏差应符合GB/T23932—2009的要求。彩钢夹芯板的抗弯挠度（支座距离L0为1600 mm）应符合GB/T23932—2009的要求。玻镁平板面夹芯板作墙板时，外观应符合JC 688—2006要求；两面的玻镁平板厚 4.0 ± 0.2 mm，板面平整度不大于4mm，两对角线差不大于6mm。玻镁平板面夹芯板的传热系数应符合GB/T23932—2009的要求。玻镁平板面夹芯板的抗弯挠度（支座距离L0为1600 mm）应符合GB/T23932—2009的要求。其它材质的墙板外观质量应符合相应标准的要求，尺寸偏差、抗弯挠度（支座距离L0为1600 mm）应符合GB/T23932—2009的要求。

楼板的的要求：当楼板采用胶合板时，板厚不小于15mm；板面平整度不大于2mm；两对角线差不大于4mm

m。当采用木框架加板组合结构或玻镁平板做楼板时，板面平整度不大于4mm；两对角线差不大于4mm。外观质量胶合板应符合GB/T 9846的要求，难燃胶合板应符合GB/T18101 - 2000的要求，竹编胶合板应符合GB/T13123-2003的要求。玻镁平板应符合JC 688—2006的要求。其它材质的楼板应符合相应标准的要求。人造板的甲醛释放限量为E1级。楼板在规定的荷载条件下的挠度不应超过楼板梁支撑位置方向长度的1/300。

楼梯、楼道、护栏的要求：活动房的楼梯、楼道宽不小于900mm。楼梯台阶和楼道用钢板厚度不小于2.5mm。楼梯的栏杆高不低于1050mm。楼道采用玻镁平板时，不宜用悬伸结构。公共建筑类用活动房栏杆设计应避免儿童攀爬的水平杆，其垂直杆件间距不大于110mm。钢梯踏板挠度和护栏强度应符合GB/T17888.3规定。

彩钢板活动房

产品介绍：

新型空间结构-金属拱型波纹屋面技术（YT6118型，YJ3011型，跨度：6-30M）具有跨越能力大、自重轻、施工速度快、防水无漏、使用周期长等优点。其突出特点是适应无支撑跨度6-42M，适用于仓库、车间、厂房、展览厅、养殖厂、礼堂、图书馆、教室、报告厅、文体场馆、集贸市场、住宅等。由于自重轻、设计施工周期短，特别适应各类房屋加层及旧房改造。金属屋顶成型技术把建筑业与机械的自动化*结合起来，使其屋面施工简单化，彩钢板房制作，金属屋面成型，自带机械、现场制作安装、劳动强度低、生产效率高、施工速度快、倍受建筑师的青睐。

金属拱形屋面与传统结构的比较：

- 一、跨度大（6-42M任意选择）无梁无檩、无支撑、空间开阔内部净空**。
- 二、造价低廉、经济实惠、屋面集保温、隔热、通风、采光于一体、自成体系。
- 三、施工速度快，每万平方米屋面建筑可在20天左右完成。
- 四、重量轻、使用寿命长：彩

色钢板自重轻非常适用楼房加层及旧房改造，使用周期50年。

- 五、造型美观、色彩斑斓（十二色彩任意选择）、风格独特、新颖而有韵律，具有防水无漏效果。

活动房的广泛应用造成了当今活动板房市场的紧俏。正是这样，越来越多的人投入到这个行业，导致活动板房的质量良莠不齐。目前人们普遍关注的是彩钢活动房的安全问题。

彩钢活动房安装后一年四季要接受阳光风雨，而且自然界中的氧气还有水分会对彩钢活动房造成腐蚀，尤其是空气中的，彩钢板房屋，腐蚀性更严重。因此在设计彩钢活动房的时候要考虑防腐，目前防腐主要的方法就是使用保护层，喷上防锈漆。

在设计彩钢活动房的时候还要考虑在节点附近构件的变化，尤其是在一些主要的节点，不然会影响到整个活动房的结构，经过一系列的研究表明好的连接方式就是接近铰接，这样受力才比较均匀，而且也更加坚固。

彩钢活动房在实际的生产、运输以及拆卸的过程中，肯定会发生变形之类的，变形之后如果我们没有进

行检测，之后再次安装的就会出现质量问题，因此在设计的时候我们首先要规定能接受的变形限制，来证结构的安全。

彩钢板活动房在安装的时候要注意安装的周边环境是不是合适，如果有两层要注意两层之间需要进行埋件焊接，安装要根据设计要求来，防火彩钢板房，不能出现漏焊或者假焊的情况。

如果是高空作业，那安装的时候一定需要戴安全装置。做好防腐处理和排水处理，不能出现漏水的情况。

防火彩钢板房-雅置活动房-东湖区彩钢板房由上海雅置活动房有限公司江西分公司提供。防火彩钢板房-雅置活动房-东湖区彩钢板房是上海雅置活动房有限公司江西分公司（www.jxyzgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。