

# 佳旺地坪 地下车库环氧地坪施工 鄂尔多斯车库环氧地坪

产品名称	佳旺地坪 地下车库环氧地坪施工 鄂尔多斯车库环氧地坪
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场 4号417商铺
联系电话	15326030268

## 产品详情

### 地坪表面有刷痕如何解决

刷痕产生的原因：

A、施工原因：施工方法错误，涂料搅拌后施工时间过长，滚刷均匀，涂层薄厚控制不到位。

B、工具原因：滚筒质量不合格，滚筒表面处理有误。

C、涂料本身的原因：主要是涂料的流平性差，地下车库环氧地坪施工，涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂。

解决的方法：

A、注意施工方法，涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角，涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15 mm。

B、买好一点的滚筒，滚筒使用前用胶带处理一下滚筒表面

C、涂料的原因，增加涂料的流平性，降低涂料的粘度，尽可能减少有触变性的填料和助剂，地下车库环氧地坪，特别要注意墙面涂料的流平剂用在地坪涂料的现象。

欢迎您拨打图片上的电话联系，鄂尔多斯车库环氧地坪，获取更多优惠哟~~~

## 施工中环氧地坪出现色差是什么原因？

- 环氧树脂涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；
- 倒料在地面上，与前接缝处的接触时间过久；
- 涂层厚薄不均；
- 施工中途断料；
- 采用不同批号面漆。

根据划分的环氧地坪种类，地坪的厚度设计从0.5mm到5mm不等。但是工业地坪的厚度设计需要考虑多种情况。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，车库环氧地坪公司，获取更多优惠哟~~~

## 什么是环氧地坪？

环氧地坪，全称环氧树脂地坪，是以环氧树脂为胶结剂辅佐有些重钙粉、石英砂等骨料和填充物而制成的一种功能性新式地坪。环氧地坪是一种装饰和功能都好的一种地面产品，属于涂装类，具有较高强度的涂膜性，且施工后地表面平整光滑，清洁简单，适用范围广。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

佳旺地坪(图)-地下车库环氧地坪施工-鄂尔多斯车库环氧地坪由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（[www.hsjwdp.com](http://www.hsjwdp.com)）是从事“自流平环氧地坪，金刚砂耐磨地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史练武。