

泰山泵业 山东柴油机混流泵 混流泵

产品名称	泰山泵业 山东柴油机混流泵 混流泵
公司名称	山东泰安泰山泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南关大街15号
联系电话	13562815658

产品详情

山东泰安泰山泵业制造有限公司（原泰安水泵厂）是原机械电子工业部泵类产品专业生产单位，中国泵协会主要成员厂。位于驰名中外的五岳之首——泰山脚下。始建于一九六五年，混流泵，工厂占地面积10万平方米。

水泵有杂音或振动

- 1、轴中心没有对正
- 2、轴弯曲轴承磨损过大
- 3、叶轮平衡性差
- 4、地脚螺栓松动
- 5、装置不当
- 6、叶轮局部阻塞
- 7、吸水高度太高、发生汽蚀
- 8、泵内掉进杂物

解决方法

- 1、找正
- 2、校正或更换轴承

- 3、进行静平衡试验和调整
- 4、拧紧
- 5、检查机组
- 6、消除杂物
- 7、降低安装位置减低安装高度
- 8、清除杂物

打不出水的原因主要有：

- (1) 入口无水源或水位过低。
- (2) 启动前泵壳及进水管未灌满水。
- (3) 泵内有空气或吸水高度超过泵的允许真空吸上高度。
- (4) 进口滤网或底阀堵塞，山东混流泵生产厂家，或进口阀门阀芯脱落、堵塞。
- (5) 电动机反转，山东柴油机混流泵，叶轮装反或靠背轮脱开。
- (6) 出口阀未开，阀门芯脱落或出水无去向。当离心泵打不出水时，会发生电机电流或出口压力不正常或大幅度摆动、泵壳内汽化、泵壳发热等现象。

(一) 型号说明：以250HW-8为例： 250—泵进（出）水口直径为250毫米。
8—泵总扬程为8米。 III. Type Instruction: Take 250HW-8 for an example: 250-The diameter of inlet /outlet of pump is 250mm. 8-The total head of pump is 8m.

泰山泵业(图)-山东柴油机混流泵-混流泵由山东泰安泰山泵业制造有限公司提供。山东泰安泰山泵业制造有限公司（www.tspumps.cn）为客户提供“混流泵,轴流泵,渣浆泵,泥浆泵”等业务，公司拥有“泰山泵业”等品牌。专注于混流泵、轴流泵等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。