

## 武义大通D90【武义市明招路生水塘铁道口象龙汽车】元龙汽车

产品名称	武义大通D90【武义市明招路生水塘铁道口象龙汽车】元龙汽车
公司名称	金华元龙汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金华山旅游经济区赤松镇金华汽车城西九路以西展厅
联系电话	18857911127

## 产品详情

【金华大通】元龙汽车为大家介绍：

一般来说，女性车主或者是有孩子的家庭喜欢购买天窗版的车型，当然一些高i档轿车是全车标配天窗，还有什么全景天窗等等，都是为了让车内拥有更好的乘坐效果。汽车天窗安装于车顶，能够有效地使车内空气流通，增加新鲜空气的进入，为车主带来健康、舒适的享受。同时汽车车窗也可以开阔视野，也常用于移动摄影摄像的拍摄需求。

【东阳大通 地址：东阳市城南西路陶村大楼对面】元龙汽车为大家介绍车主日常应该如何保养车漆？

车漆保护的正确做法：

- 1、尽量把车停放在车库里，停车的时候不要有强阳光暴晒，减少雨淋。
- 2、擦车不要干擦，上面的小沙砾可能会磨损漆面，一定要水冲洗。
- 3、车刚买回来的时候要封一次釉，以后少抛光多打蜡。
- 4、外出停车的时候不要乱停乱放，如果挡路碍事会招人划车漆。

【金华元龙汽车】为大家介绍底盘损坏影响车况：

对于汽车来说，底盘能确保车辆和车主的安全。车辆在行驶过程中，路面飞溅起的沙砾不断撞击底盘，

底盘上原有的防锈层逐渐被破坏，金属暴露在外面。夏天，白天地表的高温使底盘炙热异常，晚间大气中的湿气慢慢腐蚀温度回落后收缩的车底。底盘的损伤更会进一步威胁到其他机件的正常使用：转向受损、漏油、底盘变形、整体构架松动，都会给行车带来安全隐患。一般新车出厂时都会喷涂防锈底漆，但一段时间后还是会慢慢氧化。一旦底盘零部件生锈腐蚀，就会导致整车的架构松动，带来安全隐患，而很多交通事故都由底盘松动所导致。