

甘肃二手60输送泵出售 竹峰机械

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 甘肃二手60输送泵出售 竹峰机械 |
| 公司名称 | 湖南竹峰建筑机械租赁有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南长沙望城区黄桥大道旁 |
| 联系电话 | 13975844078 13975844078 |

产品详情

混凝土输送泵倾斜向下配管时，应在斜管上端设排气阀;当高差大于20m时，应在斜管下端下设5倍高差长度的水平管;如条件限制，可增加弯管或环形管，满足5倍高差长度要求。混凝土输送管的固定，不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上，水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定，以便于排除堵管、装拆和清洗管道;垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板顶留孔处。在墙及柱上，每节管不得少于1个固定点，在每层楼板预留孔处均应固定。垂直管下端的弯管，不应作为上部管道的支撑点。宜设钢支撑承受垂直管重量。

混凝土泵输送，最头疼就是堵管，堵管的原因很多，其中就是管路的布置。

布置原则：距离短，弯管最少。连结牢固，密封有效，软管垂直。

一，水平泵送。应该问题最少。

二，垂直向上。垂直管的高度愈高，则逆流压力愈大，会使混凝土容积效率降低，影响混凝土泵的排量，造成混凝土离析而堵管。

当垂直高度较低时，铺设一定长度的水平管。垂直与水平长度之比为2：1，利用水平管中的混凝土与管壁的摩擦阻力来平衡逆流压力。

当垂直高度较高时，设置插板阀管，在泵停时，关阀防止混凝土回流。

三，向下泵送。

当配管的倾斜度大于4-7度时，由于输送管内混凝土自流，而出现空洞或混凝土离析而使输送泵出现堵管。

当配管倾斜度大于7-12度时，离析严重，浆料先走，石子滞后，加压堵管。

其实，大部分堵管问题，二手60输送泵批发，就是混凝土离析，没有离析，堵管就很少很少发生。

输送管应具有与泵送条件相适应的强度。应使用无龟裂、无凹凸损伤和无弯折的管段。输送管的接头应严密，有足够强度，并能快速装拆。输送管小管径为100mm时，粗骨料大粒径不能超过25mm，小管径为125mm时，大粒径不能超过40mm。垂直向上配管时，地面水平管长度不宜小于垂直管长度的四分之一，且不宜小于15m，或遵守产品说明书中的规定。在混凝土泵机Y形管出料口3~6m处的输送管根部应设置截止阀，以防混凝土拌和物反流。泵送施工地下结构物时，地上水平管轴线应与Y形管出料口轴线垂直。

甘肃二手60输送泵出售-竹峰机械由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。甘肃二手60输送泵出售-竹峰机械是湖南竹峰建筑机械租赁有限公司（www.ssb77.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。